



TMBAU8NX9NY110244

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	52.013 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	18.200 km
Typ/Modell	OCTAVIA RS	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	TMBAU8NX9NY110244	Leistung / Hubraum	180 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	24.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	11/2025, 46.083 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (fehlt) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R17 95H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	OCTAVIA RS	Laufleistung (abgelesen)	52.013 km
Fahrgestellnummer	TMBAU8NX9NY110244	Erstzulassung	24.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



TMBAU8NX9NY110244

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	52,013 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	18,200 km
Type / Model	OCTAVIA RS	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	TMBAU8NX9NY110244	Power / Engine displacement	180 kW / 1,984 ccm
First registration	24 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	11/2025, 46,083 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Cover / polish
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
4	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
5	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Equipment	Vehicle key with remote control (Fehlt) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/40 R19 93Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R17 95H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	OCTAVIA RS	Mileage (Read)	52,013 km
Vehicle Identification number	TMBAU8NX9NY110244	First registration	24 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front




Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.





Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Cover / polish




Damage #3: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten rodent - Replace



Damage #4: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #5: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 2.0 TSI DSG RS Limousine 5-türig 1984 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SF 9872	Fahrgestell-Nummer:	TMBAU8NX9NY110244
Vertrags-Nummer:	84184081	Erstzulassung:	24.06.2022
Internes KZ:	15052296	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 2.0 TSI DSG RS Limousine 5-türig 1984 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TSI DSG RS Limousine5-türig 1984 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,700
Leergewicht (kg):	1531	zul. Gewicht (kg):	2025

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84184081
Amtliches Kennzeichen: HD -SF 9872
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TSI DSG RS Limousine 5-türig 1984 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
16.05.2025	9059941533	Eigenverschulden	Türverkleidung vorne (innen) Fahrerseite	Nein	Nein
03.08.2023	9059858832	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84184081
Amtliches Kennzeichen: HD -SF 9872
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TSI DSG RS Limousine 5-türig 1984 ccm 245 PS / 180 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer