

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant		Datum	7/16/2026
Nummerplaat		KM-stand	18036
Chassis	VR1X2DGSRN2802501	Fuel type	
Merk / Model	Citroen DS9		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Laadkabel (snel)	☒
Navigatiesysteem	☒

Allerlei - Bandenkit - Ontbreekt - Vervangen

Bumper voor - Bumper vooraan - Steenslag - Touch-up



Deur LV - Deur LV - Deuk - PDR




Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Bumper achter - Deuk - Vervangen en spuiten




Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Wiel RV - Wieldeksel RV - Kras - Vervangen



Wiel RV - Band RV - Scheur - Vervangen





Banden

Links voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 6

Type Zomerband

Run flat 