DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

Date d'examen	N° Dossier
Exécutant	Mandant
Lieu d'examen	Référence mandant
	Client

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Citroën C5 X (E) 5P (21-)	Finition	
Immatriculation (A)	[redacted]	VIN (E)	VR7NDDGYPN4810667
Date de MEC (B)	01/09/2023	Energie (P3)	ESSENCE
Carrosserie (J3)	BREAK	Genre (J1)	VP
Motorisation	HYB 225	Puissance (cv fiscaux) (P6)	10
Boite de vitesse	BVA8	Nombre de places assises (S1)	5
Couleur	BLEU	Type de peinture	Métal Vernis
Kilométrage	20 051 KM	Nature de la mesure	Compteur
Niveau de carburant	Un quart	Échéance contrôle Technique	

Commentaires de l'expert

Rapport estimatifsouslesréserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

Total M.O.	0,00 €
Total pièce(s)	0,00 €
Total Forfait	95,00 €
Total Peinture	0,00 €
Total HT	**95,00 €**
Montant TVA	19,00 €
Total TTC	**114,00 €**

L'expert

DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

VIN: VR7NDDGYPN4810667 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8564A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Sculpture restante
AVG	MICHELIN	205/55 R19,0		Standard		Bon	4,50mm
ARG	MICHELIN	205/55 R19,0		Standard		Bon	4,50mm
AVD	MICHELIN	205/55 R19,0		Standard		Bon	4,50mm
ARD	MICHELIN	205/55 R19,0		Standard		Bon	4,50mm
Secours	MICHELIN	205/55 R19,0		Standard			

Dommages

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Droit	JANTE ALLIAGE 19'	Rayé	Forfait Rép.	1				95,00	95,00 €

DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'inspection
Examen de restitution

VIN: VR7NDDGYPN4810667 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8564A0

Catalogue photos

Photos Commerciales









Photos d'Identification



Plaque d'immatriculation



VIN

VIN: VR7NDDGYPN4810667 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8564A0

Catalogue photos (suite)

Photos d'Identification (suite)



Relevé kilométrique









VIN: VR7NDDGYPN4810667 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8564A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages



JANTE ALLIAGE 19' (AVANT DROIT)



JANTE ALLIAGE 19' (AVANT DROIT) (2)