


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110162935



Identification du véhicule

Réf. client 1185538682-5012748837 Immatriculation [blacked out]
 Date 1ère M.C. 20/10/2023
 Marque CITROEN Km. compteur 15705
 Modèle C3 3
 Version
 N° de châssis VF7SXHMRVPT704903

Date & lieu de restitution

Date
 Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients	Main d'oeuvre	Coût réel	Remise	Remise	Coût
				carrosserie	d'oeuvre	peinture	d'oeuvre		de	pièces	
				Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pavillon	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,80	106,40		349,60	10,00	0	314,64
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	LI - Réparer et peindre (co		2,00	1,50	57,00		281,00	10,00	0	252,90
Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,10	79,80		246,20	10,00	0	221,58
Carrosserie	Pas d'origine	Déletterage	96,00					96,00			96,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Porte AVG	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Revêtement dossier AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
 Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
 Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1012,80 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-87,68 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	925,12 €
TOTAL T.V.A.	185,02 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1110,14 €


74928108 Pavillon Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74928106 Pare-chocs AR Déformé / Forcé LI - Réparer et peindre (complet)



74928105 Porte ARD Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74928107 Carrosserie Pas d'origine Délettrage



74928102 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



74928104 Porte AVG Griffe(s) Acceptable



74928103 Revêtement dossier AVG Tache Nettoyer

