

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	PORSCHE Macan - Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 265 PS / 195 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	S -UN 1718	Fahrgestell-Nummer:	WP1ZZZ953PLB05610
Vertrags-Nummer:	96726081	Erstzulassung:	29.12.2022
Internes KZ:	15071541	Kilometer-Stand:	67138
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**PORSCHE Macan - Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 265 PS / 195 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: enzianblau-metallic

Polsterung: Lederpaket mit Teilledersitzen schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 54.171,43

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

20-Zoll Macan S Räder lackiert in Vesuvgrau	2.895,00
75-l-Kraftstofftank	100,00
Apple® CarPlay inkl. Sprachsteuerung Siri®	250,00
Automatisch abblendende Innen- und Außenspiegel	300,00
BOSE® Surround-Sound-System	0,00
Dachreling in Schwarz lackiert	290,00
Heckunterteil lackiert in Exterieurfarbe	320,00
Komfortsitze vorn (14 Wege, elektrisch) mit Memory-Paket	1.080,00
Lederpaket	1.300,00
Lederpaket mit Teilledersitzen schwarz	0,00
Metallic-Lackierung	800,00
Panorama Dachsystem	1.385,00
Porsche Entry & Drive	540,00
Privacy-Verglasung	395,00
Rückfahrkamera inkl. Surround View	1.050,00
Seitenairbags im Fond	340,00
Seitenscheibenleisten schwarz (hochglanz)	170,00
Servolenkung Plus	220,00
Sideblades, in Exterieurfarbe lackiert	480,00
Sitzheizung vorne	350,00
Smartphone-Ablage mit induktiver Ladefunktion	220,00
SportDesign Außenspiegel lackiert in Schwarz (hochglanz)	0,00
Tempolimitanzeige	220,00
Trittbretter (aus gebürstetem Edelstahl mit rutschfesten Gummistegen) (Hinweis: Eingeschränkte Offro	860,00
enzianblau-metallic	0,00
WKR 19 Zoll Macan Turbo	3.190,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

WKR 19 Zoll Macan Turbo	3.190,00
-------------------------	----------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 70.926,43**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 84.402,45**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 84.402,45

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PORSCHE Macan - Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 265 PS / 195 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	228
durchschn. Verbrauch/100 Km:	10,10	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	232	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,400
Leergewicht (kg):	1920	zul. Gewicht (kg):	2510

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 96726081
Amtliches Kennzeichen: S -UN 1718
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PORSCHE Macan - Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 265 PS / 195 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
08.01.2026	9059981367	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja
16.04.2025	9059942233	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Ja
15.09.2024	9059948064	Eigenverschulden	Alufelge vorne Fahrerseite Crash Heckschaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 96726081
Amtliches Kennzeichen: S -UN 1718
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PORSCHE Macan - Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 265 PS / 195 KW Super bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	S-UN 1718
Berichtsnummer :	0000000934376-DE968		
Referenznummer:	31220293		

Fahrzeugdaten

Porsche Macan (Typ 95B)(11.2013->) Basis

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WP1ZZZ953PLB05610	Laufleistung abgelesen:	67138 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	27.07.2026 73732 Esslingen
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Super Plus	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 195 kW (265 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	enzianblaumetallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	49933 / 30.04.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	255/45/R20/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Dayton	-/-/- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Dayton	-/-/- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Dayton	-/-/- 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dayton	-/-/- 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Porsche CDR Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler schwarz hochglänzend
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchten LED
- Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckdiffusor lackiert

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem • Heckscheibe heizbar • Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz • Klimaautomatik 3-Zonen • Komfortsitze vorn • Kraftstofftank: 65 Ltr. • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion • Modellpflege (2) • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle • Nichtraucher-Paket • Parkbremse elektrisch • Porsche Stability Management (PSM) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt • Scheibenwischer mit Regensensor • Sicherheitsgurte schwarz • Sound-Paket Plus • Tagfahrlicht LED • Nur Ladefunktion • Wegfahrsperre | <ul style="list-style-type: none"> • Heckleuchten LED • Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Race-Tex • Interieur-Paket: schwarz • Karosserie: 4-türig • Komfort-Kopfstützen • Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag) • Ladekantenschutz (Aluminium) • Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz • Motor 2,0 Ltr. - 195 kW Turbo-KAT • Multimediale Smartphone-Anwendungen (Onlinedienste / Apps) • Nebelscheinwerfer LED • Otto-Partikelfilter (OPF) • Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul • Porsche Traction Management (PTM) • Radstand 2807 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag vorn • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder • Start/Stop-Anlage • Universal-Schnittstelle Audio • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckmittelteil lackiert • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) • Seitenairbag hinten • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung • Ablage für Smartphone • Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig | <ul style="list-style-type: none"> • Trittbretter seitlich • Außenspiegel schwarz hochglänzend • Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz) • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige • Komfortsitze vorn inkl. Sitzverstellung 14-Wege und Memory-Paket • Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View • LM-Felgen vorn/hinten: 9x20 / 10x20 (Macan S Vesuv-Grau) • Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig |
|---|---|

- | | |
|---------------------------|---|
| • Kraftstofftank: 75 Ltr. | • Dachreling (Aluminium eloxiert) |
| • Leder-Paket | • Luftleitelement seitlich Sideblade lackiert |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
8.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
9.	Tür Vorne - Links	Verdellt	Instandsetzen und Lackieren
10.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
11.	Heckklappenverkleidung	Beschädigt	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
12.	Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Felge Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Tür Vorne - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



10. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



11. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Erneuern



11. Heckklappenverkleidung
Beschädigt - Erneuern



12. Reifen Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern



12. Reifen Vorne - Rechts
Beschädigt - Erneuern

