

Stato d'uso del veicolo

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 27/02/2026 18:11	Km 33525	Danni Totali
--	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca ALFA ROMEO	Modello Stelvio dal 11/2019 fino al 10/2022	Colore Bianco.pastell/doppio	Data Immatricolazione 15.10.2021
---------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca ALFA ROMEO	Note Nessuna
---------------------	-----------------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari

Mezzo depositato presso lendiauto via valli 27 lendinara di Rovigo. Presente nel baule monopattino marca Nilox ancora imballato, mai aperto dal cliente .

Pneumatici

Marca Anteriore Michelin	Tipologia: Estivi	Battistrada 20%
-----------------------------	----------------------	--------------------

Marca Posteriore Michelin	Tipologia: Estivi	Battistrada 30%
------------------------------	----------------------	--------------------

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera:

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione: Nessuna
-----------	----------------------

Elettriche / Elettronico	Descrizione: Nessuna
--------------------------	----------------------

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
1	Tappeto lato guida	Nuc	
		Totale	