


Volkswagen

VOLKSWAGEN POLO VI (AE1)(2021->) LIFE MOTOR 1,0 LTR. - 70 KW TSI 5-TÜRIG

VIN: WVVZZZAWZPU050838



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 05/06/2023	Laufleistung 71173 km
Farbe Blau	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Fahrzeugtyp PKW	CO2 139 g/km
Hubraum 999 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 5	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)

Equipment

Standard

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Wasserstand (Wischanlage)
Armaturentafel in Ledernachbildung Artico	Ausstattung Life	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Bordbuch Halterung unter Fahrersitz	Wagenheber	Dachhimmel Stoff, grau
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 5-Gang	Handbremshebelgriff Leder
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 5-türig	Kopfstützen hinten (3-fach)	Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten vorn und hinten
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI KAT (DLAC)	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Radioempfang digital (DAB+)	Reifen 185/65 R15 ..H

Reifen-Reparaturkit	Reifenpannen-Anzeige	Rucksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Intervallschaltung
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit	Servolenkung
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life	Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Normalsitze vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Stabilisator vorn	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Life	Tagfahrlicht LED	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Optional		
Antennen-Diversity	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)	Parkpilotsystem vorn und hinten
Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Generator 140 A
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Klimazone: Nicht Heissland	Kältemittel R 1234 YF	Lautsprecher (6)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts	Perleffekt-Lackierung	Produktionsstätte: Südafrika
Scheibenwischer mit Regensensor	Sitzheizung vorn	Trommelbremsen hinten (228 mm x 42 mm)
Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	Longlife-Service	

Bewertungsdetails


Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Zulassungsbescheinigung / -	Fehlt	Ersetzen
002	Dach / -	Hagelschaden	Reparieren
 			
003	Motorhaube / -	Delle	Reparieren



004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
005	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
006	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Reparieren




Lose Teile

- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☒ Pannenset
- ☐ Zulassungsbescheinigung

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	185 / 65 / 15 / Winter	5 mm
Hinten Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden




Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle