



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000921332-IT867	Numero di contratto:
Targa:		

Dati del veicolo

AUDI Q5

Numero di telaio:	WAUZZZF5S2003284	Chilometraggio Rivelato:	24734 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	08.01.2025 /	Data e luogo Perizia:	26.05.2026
Vernice:	Blu	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) parafrangente anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 5.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) portellone posteriore | Graffio/Rigature
- 8.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) Parafrangente anteriore - destro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: fff

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio




Chilometraggio



Chilometraggio




vano motore



folgio complementare



Cerchi



folgio complementare



1. parafrangente anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



5. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. portello posteriore
Graffio/Rigature



7. portello posteriore
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. Parafango anteriore - destro
Graffio/Rigature