



WAUZZZGY4NA098073

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	80,417 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	-2 Monat(e)
Type / Model	A3 40 TFSIe	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZGY4NA098073	Power	110 kW
Engine displacement	1,395 ccm	Cylinder	—
First registration	4 Jul 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Replace
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Body	Body - Damage by hail - Smooth repair work

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904611
Delivery date: 5 Aug 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 94Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R17 94Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 94H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R16 94H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904611
Delivery date: 5 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	A3 40 TFSIe	Mileage (Read)	80,417 km
Vehicle Identification number	WAUZZZGY4NA098073	First registration	4 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904611
Delivery date: 5 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904611
Delivery date: 5 Aug 2026




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



Damage #6: Body: Body - Damage by hail - Smooth repair work



WAUZZZGY4NA098073

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	80.417 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-2 Monat(e)
Typ/Modell	A3 40 TFSIe	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY4NA098073	Leistung	110 kW
Hubraum	1.395 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	04.07.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufI	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - erneuern
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 94H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 94H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46904611
Anlieferungsdatum: 05.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	A3 40 TFSIe	Laufleistung (abgelesen)	80.417 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGY4NA098073	Erstzulassung	04.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott