

INSPECTIE RAPPORT



Klant	RBL	Datum	30-04-2026
Bestuurder	Yassin Fnine	Tijdstip	12:00
Dossier	161255	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2HFH237	KM-stand	14853
Chassis	UU1DJF00574923464	1ste inschrijving	26-6-2025 00:00:00
Merk / Model	New Sandero	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	

Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Herstellen
----------	-------------	------------------	------------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)BONNET	Herstellen + spuiten
----------	-------------	------------	----------------------




exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPERPART NOT PAINTED	SR - Structuur
----------	-------------	----------------------------	----------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	Rear		puiten
----------	------	--	--------



exterior	(NL)WingRR	(NL)FUEL COVER	(NL)Remove stickers
----------	------------	----------------	---------------------



exterior	(NL)AERIAL	Vervangen
----------	------------	-----------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
