

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U96SZ086448



Beschreibung

	Zulassungsdatum 07/03/2025	Laufleistung 17250 km
	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Hatchback	Hubraum 1490 cc	Getriebe Automatic
Motortyp Hybrid	Kraftstoff Petrol	Anzahl Gänge 3
Antriebsstrang Front Wheel Drive (FWD)	Max. Leistung 143 KW	

#	Element	De fekt	Korrektur
001	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
002	Außenspiegelkappe / Links	Kratzer	Lackieren
			
003	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren



004

Tür / Hinten Links

Delle

Reparieren



005

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



006

Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Lackieren



007

Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel



008

Stoßfänger / Vorne

Delle

Reparieren



009

Spoiler / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



010

Heckklappe / Kofferraumtür / -

Deile

Smart Repair



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe

☒ Hutablage

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset
- ☒ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Laderaumabdeckung

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Kommentar



Bilder



left



Boot opened



Rear right



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Odometer



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle