Informe de tasación



VOLKSWAGEN TIGUAN

LIFE 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG

VIN	WVGZZZ5N1RW000147
Primera matriculación	14/7/2023
Kilometraje del vehículo	164.808 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 10:48:31	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	14/7/2023
Modelo	TIGUAN	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WVGZZZ5N1RW000147	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales

















