

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4143484	Erstzulassung	23.08.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	39 142 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Details unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz					
					
					
					
					
					
					


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

3



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€
		Pauschale	162,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	162,00€

4



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€
		Pauschale	190,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	190,00€

Innenschäden

1



Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	20,00€
Nettokosten	20,00€

Sonstiges

2



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	250,00€
Nettokosten	250,00€

5

Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	250,00€
Nettokosten	250,00€

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	872,00€
---------------------	----------------