

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 17/05/2023	Color	AZUL ECLIPSE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	43 554 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble



Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1		Elemento	Neumático
		Posición	Delantero Derecho
		Daños	No conforme
		Comentarios	-
			● ●
2		Elemento	Neumático
		Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	No conforme
		Comentarios	-
			● ●
3		Elemento	Otro carrocería
		Posición	Central
		Daños	Falta
		Comentarios	-
			●
4		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
		Posición	-
		Daños	Falta
		Comentarios	-
			●
5		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-
		Daños	Falta
		Comentarios	-
			●
6		Elemento	Paragolpes
		Posición	Delantero
		Daños	Rayadura
		Comentarios	-
			● ●

7		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Delantero Derecho Rayadura -
8		Elemento Posición Daños Comentarios	Capó Delantero Impacto -
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 19' Delantero Izquierdo Rayadura -
10		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Delantero Izquierdo Rayadura -
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Izquierdo Abollado -
12		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Izquierdo Rayadura -
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Trasero Izquierdo Rayadura -
14		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 19' Trasero Izquierdo Rayadura -
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de paragolpes Trasero Rayadura -
16		Elemento Posición Daños Comentarios	Llanta de aleación 19' Trasero Derecho Rayadura -
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Derecho Abollado -
18		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Derecho Abollado -
19		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Derecho Abollado -
20		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de puerta Trasero Derecho Rayadura -
21		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de puerta Delantero Derecho Rayadura -
22		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Trasero Derecho Rayadura -


DEKRA Automotive Solutions

23



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

24



Elemento	Llanta de aleación 19"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

25



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

26



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

27



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-