

Ford

FOCUS BERLINA BERLINA 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0NXXGCHNSJ84183



Descripción

Matrícula 6630MYD	Fecha de matriculación 31/01/2025	Kilometraje 60260 km
Color Grigio	Año -	Tapicería Tessuto
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Due Volumi	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automatico
Tipo de combustible Benzina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Hertz San Boi

Fecha del encargo
16/04/2026

Fecha de peritación aprobada
20/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Forro interior del maletero / Izquierda	Roto	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar



003 Llanta / Delantero izquierdo
Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado

Abolladura

Smart repair



004 Puerta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



005 Spoiler / Trasero

Abolladura

Reparar



006 Techo / -

Rayado

Pulido



007 Llanta / Trasero Derecho
Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado

Abolladura

Smart repair






008 Peldaño / Derecha
Pintado : Sí

Abolladura

Reparar



009	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
010	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
011	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Rayado	Pintar
			

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	215 / 50 / 17 /	6 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	215 / 50 / 17 /	6.3 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	3 mm

Fotos



Anteriore sinistro



Posteriore destro



Vano passeggeri anteriore



Odometro



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Forro interior del maletero / Izquierda / Roto



Paragolpes / Delantero / Abolladura




Llanta / Delantero izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero izquierdo / Rayado



Spoiler / Trasero / Abolladura



Techo / - / Rayado



Llanta / Trasero Derecho / Abolladura




Peldaño / Derecha / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado