

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 0760	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00265943612
Vertrags-Nummer:	55141073	Erstzulassung:	24.11.2020
Internes KZ:	14672389	Kilometer-Stand:	209049
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Platin-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

25.201,68

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Platin-Grau Metallic	0,00
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	168,07
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
Beklebung Senic SIX-02540-001-05	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00
Beklebung Senic SIX-02540-001-05	0,00
Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-03	52,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-03	60,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkompleträder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

26.657,91

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

31.722,91

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

30.923,18

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,50
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 55141073
Amtliches Kennzeichen: B -GF 0760
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 55141073
Amtliches Kennzeichen: B -GF 0760
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
22.11.2021	21329	Inspektion und Wartung
01.12.2021	21329	Inspektion und Wartung
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	41861	Inspektion und Wartung
01.07.2022	41861	Inspektion und Wartung
05.07.2022	41861	Inspektion und Wartung
20.02.2023	61865	Inspektion und Wartung
20.02.2023	61865	Wartungszusatzumfänge
20.02.2023	61865	Bremsflüssigkeitswechsel
09.10.2023	88285	Inspektion und Wartung
09.10.2023	88285	Wartungszusatzumfänge
09.10.2023	88285	TÜV/AU (MwSt-frei)
18.03.2024	107191	Inspektion und Wartung
14.10.2024	129381	Wartungszusatzumfänge
14.10.2024	129381	Inspektion und Wartung
Wartungsreport zur Kenntnis genommen:		Inspektion und Wartung
20.05.2025	148610	Wartungszusatzumfänge
07.08.2025	163747	Inspektion und Wartung
07.08.2025	163747	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.03.2026	191975	Wartungszusatzumfänge
12.03.2026	191975	Bremsflüssigkeitswechsel
12.03.2026	191975	Inspektion und Wartung

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	86167 Augsburg, Am Mittleren Moos 15
Besichtigungsdatum	16.07.2026
Referenznummern	0031214743 - 0055141073

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 760	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00265943612
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	24.11.2020
Typ	Grand Scénic Blue dCi 120 Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Platin-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	208.971 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	08/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.749 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/55 R20 95H XL	1 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/55 R20 95H XL	1 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95H XL	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	195/55 R20 95H XL	4 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 12.03.2026 bei km 191.975.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden hinten rechts. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Winterkomplett-Räder zum Besichtigungstermin noch eingelagert. Unfallschaden hinten rechts - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

✓	Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	✓	Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
✓	Metallic-Lackierung	✓	Notrad in der Reifendimension 145/70 R
✓	Platin-Grau Metallic	✓	Sicherheitstrennnetz im Kofferraum
✓	Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	✓	Winter-Paket
✓	Beklebung Senic SIX-02540-001-	✗	Schonbezug Grand Scenic SIX-02540-010-
✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-	✓	UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-
✗	UTC_Warnblitzer	✗	Winterkomplettträger über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 14, Bild 15)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Tür vorne links Blende -Fensterrahmen-, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Tür hinten links, beschädigt (Bild 37, Bild 38)

Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten links Leiste unten -unlackiert-, beschädigt (Bild 39, Bild 40)

Seite rechts

Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Heckklappe Blende -lackiert-, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) Satz, beschädigt (Bild 25, Bild 26)

Reifen vorn links und rechts, Untermaß (Bild 12, Bild 13)

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 21, Bild 22)

Interieur

Sitz vorne links Schonbezug, fehlt (Bild 18)

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 19, Bild 20)

Zubehör, Bordwerkzeug

Warnleuchte, fehlt

Sonstiges

Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden (Bild 32, Bild 33, Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Walter, Cristoforo

Der Sachverständige, 20.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, Smartrepair



Bild 16. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 17. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Sitz vorne links, Schonbezug, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 20. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 21. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 22. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne links, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen



Bild 24. Tür vorne links, Blende -Fensterrahmen-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 33. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 34. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 35. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Tür hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Tür hinten links, Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Tür hinten links, Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen