


**Skoda Enyaq iV 80**  
2021 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat

Chassisnummer	TMBJC7NY0MF008069
Eerste registratie	27-04-2021
APK geldig tot	27-04-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	117.574 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	29-06-2026
Definitieve kilometerstand	117.574 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

<b>Bouwjaar</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Brandstof</b>
2021	150 kW / 204 PK	Elektrisch
<b>Transmissie</b>	<b>Kilometerstand</b>	<b>BTW Voertuig</b>
Automaat	117.574 km	Ja

**Opties & accessoires** [14](#)

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	
Klimaatregeling	LED verlichting	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Parkeersensoren	Stoelverwarming	Trekhaak			

**Aanwezig bij voertuig** [10](#)

Digitaal onderhoud	Volledig dealer onderhouden	Volledig onderhouden	Instructieboekje	Hoofdsleutel
Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset

**Voertuig service details**

Laatste onderhoudsbeurt	90159
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

**Voertuig gegevens**

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2026

### Schades (3)

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

## RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-04-2021		Importeur
27-04-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
09-09-2021		Autobedrijf
09-09-2021	Laatste tenaamstelling	Lease
27-04-2027	APK vervaldatum	

## Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteruitrijcamera	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	
Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	armsteun voor	
Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag		
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem	
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels met verlichting			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	chromen delen exterieur	connected services	cruise control	DAB
dakrails	dimlichten automatisch	electronic climate control	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless start	
kunstlederen/stof bekleding	LED achterlichten	LED koplampen	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 19"
multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter	
parkeersensor voor	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio	regensensor
rijstrooksensoren met correctie	schakelpaddles	spraakbediening	stuur multifunctioneel	stuur verwarmd
volledig digitaal instrumentenpaneel	zij airbag(s) voor			

Extra foto's

