BMW

VIN: WBA71AB0605V52925



Description

N° d'immatriculation
2CDY240

Date de 1ère immatriculation
17/06/2022

Odomètre
112372 km

Couleur
MINERALGRAU METALLIC

Année modèle
2020

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

Cylindrée
1499

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Hybride Rechargeable

Nombre de vitesses
6

Puissance
162 KW

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Equipements véhicule

Série

Accoudoir AV	Advantage	Airbag conducteur et passager
Airbag lat AV	Antidémarrage	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)
Boîte automatique - avec Steptronic (6 rapports)	Carrosserie: 5 portes	catalogue de pièces de rechange Restylage
Cde de volet AR automatique	Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air	connexion AUX-IN (AUX-IN)
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	contrôle pression pneumatiques	Réception radio digital(e) (DAB)
Direction assistée Servotronic	Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol)	dossier AR fractionné (40:20:40)
Empattement 2670 mm	Entretien: Véhicule avec Intervalle de vidange d'huile 30000 Km / 24 mois	Essuie-vitres avec Capteur de pluie
filtre à particules essence (FAP essence)	Frein de stationnement électromécanique	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)
Mode de transmission Transmission intégrale	Mode de transmission xDrive (Transmission intégrale)	Moteur 1,5 litre(s) - 92 kW Hybride (B38)
Moteur électrique 70 kW (Transmission hybride)	multifonctions pour Volant de direction	Ordinateur de bord
Pack : ConnectedDrive Services	Pack Rangement	Plancher de charge pliable
Plancher de charge variable(s)	Pneus 225/50 R18 ..V	protection acoustique des piétons (sound extérieur)
Régulateur de vitesse avec fonction freinage	Sellerie : Tissu Grid	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
Surtapis velours	Système d'airbag crânien AR	Système d'airbag crânien AV
Système d'assistance de conduite: Active Guard (Assistant de freinage)	Système d'assistance de conduite: système avertisseur de collision avec fonction freinage	Système d'assistance de conduite: Performance Control
Système de service : Appel de détresse intelligent comprenant TeleServices	Système de service : Connected eDrive Services	Système de service : Remote Services
Blue & Me (Bluetooth avec Cde vocale, prise USB, MP3)	VarEq-méthode marché européen (EU spécifique)	Verrouillage centralisé avec Cde à distance
Vitrage athermique teinté(e)	Volant de direction (Sport/cuir)	

Optionnel

Déverrouillage de porte sans clé	Afficheur tête haute	Alarme antivol avec Protection d'habitacle
appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques	barre(s) de toit noir(e)	Caméra aide au recul
Capot actif pour protection des piétons	dossier de siège passager rabattable	Eclaireur de plancher AR
Eclaireur de plancher AV	Equipement Int. inserts Oxyde d'argent, foncé mat	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Jantes alliage léger	Lecteurs de cartes à l'AR	Lecteur de cartes AV
modèle émissions de CO2 (Code 1CB)	norme de dépollution Euro 6d	Pack Eclairage/Vision/Lumière
Rétroviseur ext avec fonction de projection	éclairage ambiant	Pack rétroviseur
Système aide au stationnement AV et AR	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement (Active Park Assist)	Peinture métallisée
projecteur LED	projecteurs antibrouillard LED	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome
Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome	Système de navigation : Navigation Plus (USB)	Système de service : ConnectedDrive Services
système haut-parleurs HiFi	Vitrage athermique (calorifuge) (AR surteinté)	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant moteur

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
22/10/2026





Date de validation de l'inspection
23/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		


Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant moteur	Défectueux	Contrôle
			
002	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser
	 		
003	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation
	  		
004	Pavillon / - Toit ouvrant : Non	Dépôt chimique	Lustrage
	   		
005	Capot / -	Enfoncement	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



006	Aile / Arrière Gauche [1]	Dépôt chimique	Lustrage

007	Lunette AR / Arrière Vitre surteintée : Oui	Rayure	Lustrage






[1] + kras aanvaardbaar

Éléments amovibles

- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Double de clé
- Triangle
- Certificat de Conformité
- Gilet de sécurité
- Trousse à pharmacie
- Certificat Immatriculation

Pneus principaux

Avant Gauche	SEMPERIT	225/55/17 Été	6 mm
Avant Droit	SEMPERIT	225/55/17 Été	6 mm
Arrière Gauche	FULDA	225/55/17 Été	3 mm
Arrière Droit	FULDA	225/55/17 Été	3 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit




Odomètre


Navigation



Spare Tyre


Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Vin



Autre



Autre



Autre




Autre



Voyant moteur / Défectueux



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Jante / Arrière Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Capot / - / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Aile / Arrière Gauche / Dépôt chimique



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.