

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 2782	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00X67140654
Vertrags-Nummer:	59605075	Erstzulassung:	12.05.2021
Internes KZ:	14800610	Kilometer-Stand:	151672
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

22.941,18

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennnetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

25.071,33

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

29.834,88

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

29.834,88

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 59605075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2782
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
20.06.2024	9059892362	Glasschaden		Nein	Nein
30.06.2023	9059854792	Fremdverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 59605075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2782
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
16.03.2022	24013	Inspektion und Wartung
16.03.2022	24013	Inspektion und Wartung
16.03.2022	24013	Inspektion und Wartung
16.03.2022	24013	Inspektion und Wartung
16.03.2022	24013	Inspektion und Wartung
16.03.2022	24013	Inspektion und Wartung
23.03.2022	24013	Inspektion und Wartung
25.11.2022	49858	Wartungszusatzumfänge
25.11.2022	49858	Inspektion und Wartung
25.08.2023	69033	Inspektion und Wartung
25.08.2023	69033	Wartungszusatzumfänge
04.07.2024	90013	Wartungszusatzumfänge
04.07.2024	90013	Wartungszusatzumfänge
04.07.2024	90013	Inspektion und Wartung
04.07.2024	90013	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
04.07.2024	90013	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
04.07.2024	90013	TÜV/AU (MwSt-frei)
04.07.2024	90013	TÜV/AU (MwSt-frei)
04.07.2024	90013	Bremsflüssigkeitswechsel
04.07.2024	90013	Bremsflüssigkeitswechsel
04.07.2024	90013	Inspektion und Wartung
08.01.2025	90013	Bremsflüssigkeitswechsel
08.01.2025	90013	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.01.2025	90013	Wartungszusatzumfänge
08.01.2025	90013	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
08.01.2025	90013	Inspektion und Wartung
02.04.2025	113922	Inspektion und Wartung
02.04.2025	113922	Wartungszusatzumfänge
08.01.2026	137436	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	51149 Köln, Welsenstr. 5
Besichtigungsdatum	24.06.2026
Referenznummern	0031200948 - 0059605075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 2782	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00X67140654
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	12.05.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	151.582 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 91V	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/55 R16 91V	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91V	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91V	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 08.01.2026 bei km 137.436.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	Highland-Grau Metallic	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad	✓	Sicherheitstrennnetz
✓	Stoff Titanium Schwarz	✓	Winter-Paket
✓	Beklebung Megane GT SIX-02540-001-	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH
✓	UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-
✓	UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-	✓	UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Warnblitzer	✗	Winterkomplettträger über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Frontgrill Chrom, beschädigt (Bild 19, Bild 20)

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 21, Bild 22)

Seite links

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 25, Bild 26)

Schweller links, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Tür hinten links, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Seitenwand links, verkratzt (Bild 32, Bild 33)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt

Satz Winterreifen, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt

Interieur

Sitz vorne links Schonbezug, beschädigt (Bild 15)

Fußmatte(n) vorne links, beschädigt (Bild 13, Bild 14)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Haberkamp, Nico

Der Sachverständige, 25.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Frontgrill, Chrom, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Frontgrill, Chrom, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 22. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 26. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 28. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 30. Schweller links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Schweller links, verkratzt, lackieren



Bild 32. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 33. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 34.

Fotoanlage



Bild 35.