DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

STELLANTIS

datos del vehículo

NIV	VR3UHZKW1 T4031365	Fecha matriculación	26/01/2026	Color	Gris Artense (metali
Marca	PEUGEOT	Matrícula	8274NKB	Cuentakilómetros	10 239 km
Modelo	E-208 5P Allure Eléctrico 156 (115 Kw)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CHESTE ES













Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

3



Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Luz LED de marcha diurna
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

9



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

15



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

16



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

17



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Daños internos

1



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Guarnecio sup de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

18

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-