DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY1 S6019153	Date d'immatriculation	29/04/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-098-GJ	Odometre	17 271 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.1 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

5

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

9



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.1 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm