



Peugeot

2008 PURETECH130S&S EAT8 ALLU ALLURE PACK

VIN: VR3USHNSSNJ550574



Description

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| N° d'immatriculation | Date de 1ère immatriculation 15/12/2022 | Odomètre 55367 km |
| Couleur Blanc | Année modèle | Capitonnage |
| Nombre de portes | - | Generation |
| Type de carrosserie Véhicule Utilitaire et Sportif | Nombre de sièges - Véhicule particulier | Motorisation Thermique |
| Energie Essence | Puissance 131 HP | Type de véhicule |

Equipements véhicule

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Jantes alliage | Climatisation automatique | Régulateur de vitesse |
| Système de navigation | | |

Détails de l'inspection







| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Lieu de l'inspection | Date de l'inspection 01/06/2026 | Date de validation de l'inspection 03/06/2026 |
|-----------------------------|---|---|















Contrôles







| | | | |
|---|------|------------------------|------|
| Problèmes détectés Moteur / Bruit | | | |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| | ✓ Ok | | |

Dommages et corrections

| # | Élément | Domma g e | Correction |
|-----|--------------------------------------|-----------|------------|
| 001 | Carnet de garantie / d'entretien / - | Manquant | Acceptable |
| 002 | Manuel utilisateur / - | Manquant | Acceptable |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 003 | Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17" | Rayure | Acceptable |
|  | | | |
| 004 | Pneu / Arrière Droit Indice devitese : H / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaisson : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Tous | Usé | Echange |
|  | | | |
| 005 | Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " | Rayure | Acceptable |
|  | | | |
| 006 | Pneu / Avant Droit Indice devitese : H / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaisson : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Tous | Usé | Echange |
|  | | | |
| 007 | Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 008 | Coquille de rétroviseur / Avant Gauche | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 009 | Baguette de porte / Arrière Gauche | Rayure | Peinture |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------|--------------|
| |  |  | | |
| 010 | Porte / Avant Gauche | | Enfoncement | Smart repair |
| |  |  | | |
| 011 | Baguette de pare-chocs / Arrière Chromé : Oui | | Rayure | Peinture |
| |  |  | | |
| 012 | Pare-chocs / Arrière | | Rayure | Peinture |
| |  |  | | |
| 013 | Pare-chocs / Arrière Droit | | Rayure | Peinture |
| |  |  | | |
| 014 | Baguette de porte / Arrière Droit | | Rayure | Peinture |
| |  |  | | |
| 015 | Baguette de porte / Avant Droit | | Rayure | Acceptable |
| |  |  | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|------------|
| 016 | Porte / Avant Droit | Enfoncement | Réparation |
|  | | | |
| 017 | Coquille de rétroviseur / Avant Droit | Rayure | Lustrage |
|  | | | |
| 018 | Extension d'aile / Avant Droit | Rayure | Acceptable |
|  | | | |
| 019 | Pare-chocs / Avant | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 020 | Grille de pare-chocs / Avant Droit | Rayure | Peinture |
|  | | | |
| 021 | Tapis / - | Déchiré | Echange |
|  | | | |

Éléments amovibles

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol |
| <input type="checkbox"/> Clé plip | <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------|
| Avant Gauche | CONTINENTAL | 215 / 60 / 17 / Tous | 3.2 mm |
| Avant Droit | CONTINENTAL | 215 / 60 / 17 / Tous | 2.6 mm |
| Arrière Gauche | CONTINENTAL | 215 / 60 / 17 / Tous | 4 mm |
| Arrière Droit | CONTINENTAL | 215 / 60 / 17 / Tous | 2.8 mm |

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant




Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Usé



Pneu / Arrière Droit / Usé



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Usé



Pneu / Avant Droit / Usé



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Avant Gauche / Rayure



Coquille de rétroviseur / Avant Gauche / Rayure



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Arrière / Rayure



Baguette de pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Avant Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Grille de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Grille de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Tapis / - / Déchiré



Tapis / - / Déchiré