

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002452033
Besichtigt am:	21.05.2026 15:39
Berichts-Nr:	10652504
FIN:	WAUZZZF20PN060624

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVY
Erstzulassungsdatum:	23.05.2023
Laufleistung:	66.050 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Firmamentblau Metallic
Farbe Dach:	Firmamentblau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Ablagepaket	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug
Abwicklung Serie	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrwerk mit Dämpferregelung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Federung Standard
Ambiente-Lichtpaket plus	Fertigungsablauf Standard
Anhängevorrichtung	Folienbeklebung
Assistenzpaket Tour	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi drive select	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi phone box	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Audi pre sense rear	Glanzpaket
Audi Soundsystem	Heckblende (ECE)
Audi virtual cockpit plus	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckspoiler
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Kältemittel R1234yf
Batterie 380A (68Ah)	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Selbstabholer
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug	Kindersicherheits-Paket
Businesspaket	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachreling in Aluminium	Komfortmittelarmlehne vorn
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung, ohne Safelock	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kraftstoffbehälter	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Luftqualität-Paket
Ladeboden	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ländergruppe A	Ohne Nachtsichtsystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Leder Valcona	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Scheinwerfer	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Manuell betätigte Türen	Ohne Trennwand
Matrix LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne Vorkonditionierung
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Wandhalterung
Mild-Hybrid	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne zus.Warnleuchten
Nichtraucherausführung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne AdBlue-Tank	Ottomotor
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Panorama-Glasdach
Ohne Allradlenkung	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	PKW-Ausführung
Ohne Belederung	Progressivlenkung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro
Ohne Car2X	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder der Serie
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/60 R17
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Räder, 10-Speichen-Dynamik, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Radschrauben Standard
Ohne Feuerlöscher	Rechtsverkehr
Ohne Frontspoiler	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Garagentoröffner	Reifen 245/45 R 19
Ohne Geräuschkompensation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Head-up-Display	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne integriertes Mautsystem	Reifenreparaturset
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Smartphone-Interface
 Sonnenblenden vorn
 spezielles Typschild EU
 sport
 Sportsitze vorn
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Steuerungsnummer
 Steuerungsnummer direkt
 Stoßfänger sport line
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Reifen hinten links	Platten	Ersetzen
3	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
4	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
5	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
6	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
7	Radkastenverkleidung vorne rechts	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	254,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	259,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF20PN060624

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(21.05.2026 15:39) Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts

Lackstärke Seitenwand hinten
rechtsFahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

beschädigt mit Materialabtragung



2 - Reifen hinten links - Platten - Ersetzen

Kommentar

Fremdkörper im Reifen



3 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar


Allradantrieb



4 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Allradantrieb



5 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Allradantrieb





6 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen

Kommentar

Flankenschaden



7 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Deformiert - Ersetzen



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

