

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

7346NJY / WBY51GM0905566746 / 5566746

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	5.879

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7346NJY Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	Falta llave telemando vh equipa cable de carga rápida		

Daños no valorables:

7346NJY COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
7346NJY COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	9,70	10,00	8,73 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
8. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.16 h.		0,00	0,00		44,66 €
9. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
10. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
11. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.42 h.	18,72	0,00		200,44 €
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
15. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Paragolpes dl (zona iz)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Paragolpes dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
21. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Paragolpes tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Spoiler portón/capó tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
24. Moldura contorno aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1870,07 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7346NJY RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,12 h.	197,11 €
Total material pintura	-	49,58 €
Total Mano de Obra Pintura	6,18 h.	237,93 €
Total Recambios	-	886,97 €
Descuento recambios aplicado	-	342,83 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	498,50 €









7346 NJY

X2

xDrive20i







18%

14:07



Valores desde indiv.

2.7 kWh/h



Total 5879 km → | 5869.2 km ←

ePower % 100

P



Puerta abierta.

READY

65 km



MEDIA

TEL

NAV

CHECK-CONTROL

Sin señal 14:08

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.



i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- LOW +



- LOW +

MAX







BMW 

2
12
12

©WBV516M0905566746©

2x1
7549h5E



BMW Digital Key
Setup Card







+33.5 °C
+65 km

↶
MEDIA
TEL
NAV

The navigation screen displays a blue-themed map with a white grid. At the top right, there is a status bar with a bell icon, a signal strength indicator showing 'Sin señal', a speaker icon, a location pin icon, and the time '14:09'. The map shows several roads, with 'Calle del Rey' and 'Camino Buzanca' labeled. A white arrow icon is centered on the map. At the bottom left, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Búsqueda'. At the bottom, there are two volume sliders, each labeled 'LOW' with a speaker icon and '+' and '-' symbols. In the center of the bottom bar, there are three icons: a four-leaf clover, a house, and a square with four smaller squares.



10

km/h

0



Puerta abierta.



4.99
Inch/mm
OFF ON



5.13

Inch/mm

OFF ON

ZERO



5.71

OFF ON

ZERO

Inch/mm

















Continental



245/45 R19 Y XL

Ecocross 60 1 MO





EcoContact 60 * MO

Continental

245/45 R19 V XL









Manheim
COX AUTOMOTIVE

2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CO. AUTOMOTIVE



BMW

Manheim
City of Mannheim





Manheim
COV. AUTOMATEN







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Continental

185/55 R15
100V
M+S
POLYESTER

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CON-AUTOMOTIVE







Manheim
COX-AUTOMOTIVE

