



Mercedes GLC-Klasse-BM253-2015:

N° Chassis:	W1N2539531F990949	Version:	MERCEDES-BENZ GLC / 2019 / 5P / SUV 2.0 GLC 300 E AMG LINE 4MATIC
1ière MEC:	27/07/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	72951	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	4x4	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Pneu

	235/55/19/105 V			
Pneus d'été:	AVG	Pirelli: 20%	AVD	Pirelli: 25%
	ARG	Pirelli: 45%	ARD	Pirelli: 45%
Profondeur de pneu AVG				6.8
Profondeur de pneu AVD				6.7
Profondeur de pneu ARG				5.4
Profondeur de pneu ARD				5.3
Taille de pneu AVG				235/55 R 19 105 V
Taille de pneu AVD				235/55 R 19 105 V
Taille de pneu ARG				235/55 R 19 105 V
Taille de pneu ARD				235/55 R 19 105 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				264
Marque de pneu AVD				264
Marque de pneu ARG				264
Marque de pneu ARD				264

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Bas de caisse int AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Aile ARG, Mauvaise réparation, Peindre



Porte AVG, Mauvaise réparation, Peindre



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre





Porte AVD, Mauvaise réparation, Peindre



Boitier rétroviseur ext D, Griffe(s), Peindre



Répétiteur D, Griffe(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Aile AVG, Mauvaise réparation, Acceptable



Aile AVD, Mauvaise réparation, Acceptable

