DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA0 TT057382	Date d'immatriculation	24/02/2026	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HJ-033-HL	Odometre	11 364 km
Modèle	Nouveau Frontera Edition Electric 113ch - Autonomi	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto












Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.4 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.9 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 6.1 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

3



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

5



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.4 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.9 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 6.1 Mm