




Porta / Anteriore Destro / Graffio



Sottoporta / Destro / Rientranza



Sottoporta / Destro / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Sportello carburante / - / Rientranza



Sportello carburante / - / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Graffio



Porta / Anteriore Destro / Graffio



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro



Navigation



Spare Tyre



Vin



008

Porta / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



009

Porta / Anteriore Destro

Graffio

Riparazione



010

Sottoporta / Destro

Rientranza

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	215 / 55 / 16 / All Seasons	4.2 mm
Anteriore Destro	KUMHO	215 / 55 / 16 / All Seasons	4.1 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	215 / 55 / 16 / All Seasons	4.1 mm
Posteriore Destro	KUMHO	215 / 55 / 16 / All Seasons	4.1 mm



002

Cerchio in lega / Posteriore Destro

Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "

Riga

Smart repair



003

Cerchio in lega / Anteriore Destro

Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "

Riga

Smart repair



004

Paraurti / Anteriore

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



005

Parafango / Anteriore Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



006

Sportello carburante / -

Rientranza

Riparazione



007

Paraurti / Posteriore

Graffio

Riparazione

MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELA ID: LSJWP4397SZ105252



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
C	11/03/2025	28558 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione



Meccanica

Problema di avviamento del motore	Non marciante
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair