DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FPHPY2 SY529288	Date d'immatriculation	14/03/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HC-801-KK	Odometre	13 458 km
Modèle	308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	CERTINES













Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.6 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

3



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

5



Elément	Bloc feu AR (de Pare-chocs)
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

6



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

7



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

8

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.6 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm