DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY7 SS173780	Date d'immatriculation	30/10/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HG-811-JN	Odometre	28 859 km
Modèle	3008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto










Eléments amovibles

Plage arrière	✔
Roue de secours	✖


Documents techniques

Porte documents	✖
Manuel d'utilisation	✖
Carnets de bord	✖
Double clefs	✖
Révision	✖

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 3.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 3.6 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Dommages extérieurs

6



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Commentaires	-

7



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Commentaires	-

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

13



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

4



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

14



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 3.6 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 3.8 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm