

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4783NGW / WBA31EG0905470783 / 5470783

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	27.993

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4783NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4783NGW COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
4783NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Compresor aire	-	REEMPLAZAR				0,00	35,00	10,00	31,50 €
2. Fluido reparación neumáticos	-	REEMPLAZAR				0,00	43,23	10,00	38,90 €
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	2.83 h.	11,99	0,00		181,77 €
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	REPARAR	0.30 h.		0.92 h.	3,90	0,00		50,87 €
5. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
6. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
7. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
8. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
9. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	840,99 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4783NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	1,88 h.	72,38 €
Total material pintura	-	17,67 €
Total Mano de Obra Pintura	4,17 h.	160,54 €
Total Recambios	-	70,41 €
Descuento recambios aplicado	-	7,82 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	520,00 €
















MEDIA

TEL

NAV




CHECK CONTROL
Tailgate open
Please close.
Close message


LOW











4-58/01-440001-10785-3







Power % 100
75
50
25
0

P

Add Address
Range: 744km

+35.5°C

U
MEDI
TEL
NAV

Search

LOW

LOW

CAD-100

10:04











































X1

