

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VZRHNS1 P6044737	Erstzulassung	16.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	34 153 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten





Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/55/18 V Sommerreifen 3.0 mm		Michelin 225/55/18 V Sommerreifen 3.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Sommerreifen 5.0 mm		Michelin 225/55/18 V Sommerreifen 5.0 mm	

Außenschäden

1



Bauteil	Dach	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	Chemiedepot	Lackierungszeit	3,90
Anmerkungen	säureschaden.	Lackierungskosten	585,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	497,25€

2



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80
Anmerkungen	mehrere dellen.	Lackierungskosten	120,00€
		Pauschale	190,00€

Teilekosten	-
Nettokosten	161,50€

Sonstiges

3

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-
Position	-	Reparaturkosten	-
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€
		Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	165,75€

Anmerkungen

fahrzeug verschmutzt.