


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002420831
Besichtigt am:	21.04.2026 15:37
Berichts-Nr:	10477093
FIN:	VSSZZZKL6RR086785



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ARY
Erstzulassungsdatum:	22.04.2024
Laufleistung:	20.104 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Convenience"-Paket: Regen-/Lichtsensoren, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
16"-Ganzjahresreifen	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einton-Signalhorn
3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Elektrische Luftzusatzheizung
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
48 Volt Bordnetz	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, autom. Spiegelanklappung	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FULL LINK für Radio (USB)
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Ganzjahresreifen 205/55 R16 94V xl
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Getönte Seitenscheiben
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
Dämpfung hinten, Basis 1	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dekor-Einlagen für Konsole	Hybrid-Antrieb MHEV "eTSI"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktionshilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drei.-Automatikgurte vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Klappbare Haltegriffe
 Komfortpaket
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kurzheck Leon 5-Türer
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lautsprecher, vorn und hinten
 LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
 LED-Innenlicht-Paket (Fußraum, Handschuhfach und Ablage)
 Leichtmetallräder 7J x 16
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke
 Vordersitzlehne
 Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im
 Fahrbetrieb)
 Linkslenker
 Mirror Link
 Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
 Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
 Mittelarmlehne vorn
 Modellbezeichnung, Entfall
 Modul Boden hinten Ausführung 1
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"
 Nebelscheinwerfer
 Nebelschlussleuchte
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Normalsitze vorn
 Ohne "drive select"
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
 Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne connect Paket 1
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dachreling / Dachlastträger

Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Fußmatten
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Kompensor
 Ohne Ladeboden
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Mode3 Ladekabel
 Ohne Navigationsgerät
 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
 Transportschutzmaßnahmen
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-
 Standanzeige
 Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
 Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonderspezifikationen
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stabilisator hinten
 Ohne Steckdose
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Tilgergewicht Lenkrad
 Ohne Trennwand
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
 Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne
 WFS-Verbund
 Pan-European-eCall
 Pannen-Set
 Parklenkassistent
 Preisnachlass-Paket
 Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
 Safe & Driving M (in Kombination mit Radio)
 SBBR-Leuchte in LED-Technik
 Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule
 und hinten dunkel eingefärbt
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label
 auf Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch
 Telefonvorbereitung für Handy
 Top-Komfortausstattung STYLE
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Voll-LED: ECO-LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, autom.
 Leuchtweitenreg., Logoprojektion, Coming/Leaving Home
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
 Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2028**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL6RR086785

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10477093
vom: 23.04.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit









Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken





2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen









3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken**6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**