

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO0249NGK / WBA11GF0607U21694 / 7U21694

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.802

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0249NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	12/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0249NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0249NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-
12. Rejilla paragolpes dl	-	PINTAR
13. Capó dl	-	SR Pintura
14. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA