Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones

## RENAULT MEGANE (O) Intens TCe 103 kW (140CV) GPF 5 Puertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de vehículo** | Turismo |
| **Carrocería** | berlina con portón |
| **Color** | Gris hihgland |
| **Núm. Puertas** | 0 |
| **Potencia** | N/D |
| **Cilindrada** | 1.333 $cm^3$ |
| **Motor** | Gasolina |
| **Fecha** | 21/06/2022 |
| **Kilómetros** | 56.414 |
| **Matrícula** | 3699LYS |
| **Bastidor** | VF1RFB00469309393 |




**Accesorios Extras:**
Paquete de Navegacio
Pintura Metalizada
Rueda de Repuesto

**Equipamiento de serie:**
Ninguno

**Documentación:**

Peritación

Damages (English)

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

**Fotografías:**













MEGANE
3699 LYS


3699 LYS








km/h
0
56414km
610 km









VF1RFB00469309393








HORIZON
PERITOS
ESTÁNDAR
PRUEBA DIAGNOSIS
PRUEBA BATERÍA VE
REFERENCIA TCC-2026-3283
MATRÍCULA 3699 LVS
DAÑOS INTERIORES
SUST. REPARAR
DAÑOS EXTERIORES
SUST. REPARAR PINTURA













