

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C45S0177034



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	33314 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi addizional

Nome	Importo addizionale netto
Presa in carico vernice	

Totale costi addizionali: € 0

Dettagli della dichiarazione


Luogo ispezione


Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
006	Compressore kit gonfiaggio / -	Mancante	Sostituzione
			
007	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
008	Indicatore di direzione / Sinistro	Rotto	Sostituzione
			
009	Moquette / -	Usurato	Sostituzione
			
010	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
011	Catadiottro / Posteriore Destro	Rotto	Sostituzione
			
012	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione



013

Parte inferiore paraurti / Posteriore

Riga

Accettabile



014

Porta / Anteriore Destro

Rientranza

Riparazione



015

Parafango / Anteriore Destro

Rientranza

Accettabile



016

Cerchio in lega / Anteriore Destro

Riga

Smart repair





017

Parabrezza / -

Rotto

Sostituzione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Cable



Vin



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Compressore kit gonfiaggio / - / Mancante



Compressore kit gonfiaggio / - / Mancante



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga




Indicatore di direzione / Sinistro / Rotto



Indicatore di direzione / Sinistro / Rotto



Indicatore di direzione / Sinistro / Rotto




Moquette / - / Usurato




Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza




Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza




Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto