



BMW X1F48-2015:

N° Chassis:	WBA71AB0005U18394	Version:	BMW X1 / 2019 / 5P / SUV xDrive25e xLine BVA6
1ère MEC:	6/09/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	162341	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Beige
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Toit panoramique	
Type de climatisation	Clim. automatique	Cache bagages	
		Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Pneu

	225/50/18/99 W			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 55%	AVD	Continental: 55%
	ARG	Continental: 50%	ARD	Continental: 45%
Profondeur de pneu AVG				4.7
Profondeur de pneu AVD				4.7
Profondeur de pneu ARG				4.9
Profondeur de pneu ARD				5.2
Taille de pneu AVG				225/50 R 18 99 W
Taille de pneu AVD				225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARG				225/50 R 18 99 W
Taille de pneu ARD				225/50 R 18 99 W
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
		Runflat	Non

Jante alum. ARG, Griffe(s), Acceptable





Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Aile AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable

