addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510910010
Fecha: 30/05/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	0944MSS	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	VR7BAHPY4RE047089	**Kilómetros:**	33582
Marca:	CITROEN	**Modelo:**	C4 Hybrid 136 DSC6 PLUS

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	**Fecha Peritación:**	20/05/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Bridgestone 195/60/R18 96H 4,5 mm // Neumatico DI Bridgestone 195/60/R18 96H 4,3 mm // Neumatico TD Bridgestone 195/60/R18 96H 5,3 mm // Neumatico TI Bridgestone 195/60/R18 96H 5,4 mm

DAÑOS



Elemento	ALETA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PORTON
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	390,60 €

FOTOS GENERALES






OK?
km/h
P
Fuel level low
---- km
1/2
1
33582 km


0944 MSS







0944 MSS








37°C OFF
11:11
Welcome Sean
Your profile is being loaded
adio Favourites
Add a new radio station to your Favourites list.
Phone
Application Drawer



