

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -FI 4444	Fahrgestell-Nummer:	WBA51BN010CK67067
Vertrags-Nummer:	57148081	Erstzulassung:	01.06.2022
Internes KZ:	15049022	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbr./100 Km:	4,600	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	222	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1915	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57148081
Amtliches Kennzeichen: HD -FI 4444
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.06.2024	9059890980	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte	Ja	Ja
20.05.2023	9059850621	Eigenverschulden	Stossstange hinten mitte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57148081
Amtliches Kennzeichen: HD -FI 4444
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA51BN010CK67067

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	57,890 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	22,000 km
Type / Model	520d xDrive	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA51BN010CK67067	Power / Engine displacement	140 kW / 1,995 ccm
First registration	1 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2026, 55,408 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
2	Door - rear left side	Brightware - upper - Scratched - Loss in value
3	Indicator - front	Mirror - right side - Damaged - Replace
4	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
6	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
7	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair
8	Seat - front	Seat cover - left side - Damaged - Replace
9	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 98Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	275/35 R19 100Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46005422
Delivery date: 17 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	520d xDrive	Mileage (Read)	57,890 km
Vehicle Identification number	WBA51BN010CK67067	First registration	1 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction




Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Door - rear left side: Brightware - upper - Scratched - Loss in value



Damage #3: Indicator - front: Mirror - right side - Damaged - Replace



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



Damage #8: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WBA51BN010CK67067

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	57.890 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	22.000 km
Typ/Modell	520d xDrive	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA51BN010CK67067	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	01.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2026, 55.408 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Tür hinten links	Zierleiste oben - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Blinkleuchte	Spiegel rechts - beschädigt - erneuern
4	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	275/35 R19 100Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46005422
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	520d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	57.890 km
Fahrgestellnummer	WBA51BN010CK67067	Erstzulassung	01.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Tür hinten links: Zierleiste oben - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Blinkleuchte: Spiegel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott