

Nissan

NISSAN PRIMASTAR KOMBI (12.2021->) L1H1 2,8T TEKNA MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW DCI KAT KOMBI STANDARD


VIN: VNVJ4000174638215



Beschreibung

	Zulassungsdatum 28/05/2025	Laufleistung 29650 km
Farbe GREY COMETE	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 9	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 203	Hubraum 1997
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Kratzer	Lackieren
			
002	Antenne / -	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Dach / -	Delle	Reparieren
			
004	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	FALKEN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	FALKEN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 60 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer




Antenne / - / Gebrochen



Antenne / - / Gebrochen



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer