


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	W0VZCYHZ3 P6057385	Erstzulassung	02.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	75 182 km
Modell	GRANDLAND 1.5 Diesel 96kW Enjoy Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile		
Nothilfekit Reserverad		✓
Bordwerkzeug		✓
Hutablage		✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 215/65/17 V Sommerreifen 5.0 mm			Michelin 215/65/17 V Sommerreifen 5.0 mm	
Michelin 215/65/17 V Sommerreifen 4.0 mm			Michelin 215/65/17 V Sommerreifen 4.0 mm	

Außenschäden

2  ● ● ● ● ●	Bauteil	Sommerreifen 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
	Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
	Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	70,00€		

3



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	70,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	70,00€		

4



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	60,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	60,00€		
		Pauschale	60,00€		

5



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	182,00€	Nettokosten	377,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

7



Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

8




Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

9



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

10



Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

11	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	3. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	195,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

FZG. Verschmutzt