

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 2824	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00167117604
Vertrags-Nummer:	32699075	Erstzulassung:	21.06.2021
Internes KZ:	14800585	Kilometer-Stand:	95497
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **22.941,18**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Winter-Paket	411,76
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11	200,00
UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage	899,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-01	45,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11	200,00
UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **25.271,33**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **30.072,88**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 30.072,88

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1439	zul. Gewicht (kg):	1944

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32699075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2824
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
04.07.2025	9059949189	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
13.06.2023	9059881076	Eigenverschulden		Nein	Nein
09.07.2022	9059818997	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32699075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 2824
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.07.2022	23591	Inspektion und Wartung
13.07.2022	23591	Wartungszusatzumfänge
13.07.2022	23591	Wartungszusatzumfänge
13.07.2022	23591	Wartungszusatzumfänge
13.07.2022	23591	Wartungszusatzumfänge
22.06.2023	50890	Wartungszusatzumfänge
22.06.2023	50890	Inspektion und Wartung
16.12.2023	57207	Wartungszusatzumfänge
23.07.2024	74180	Inspektion und Wartung
23.07.2024	74180	Wartungszusatzumfänge
23.07.2024	74180	TÜV/AU (MwSt-frei)
23.07.2024	74180	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
23.07.2024	74180	Bremsflüssigkeitswechsel
25.03.2025	81959	Bremsflüssigkeitswechsel
25.03.2025	81959	Getriebeöl
01.04.2026	83922	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	30.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	97273 Kürnach, Wachtelberg 4
Besichtigungsdatum	07.07.2026
Referenznummern	0031213616 - 0032699075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 2824	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00167117604
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	21.06.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	95.275 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	07/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/55 R16 91H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 17.07.2024 bei km 74.177.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und nutzungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Die Besichtigung hat ohne Begleitung statt gefunden.

Sonderausstattung

✗	Winterkomplettäder über A.T.U	✗	UTC_Warnblitzer 8,10
✓	UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010-01 52,00	✗	UTC_Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11 200,00
✓	UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01 0,00	✓	UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013-01 45,00
✓	UTC_AHK schwenkbar inkl. Montage 899,00	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH 0,00
✓	Beklebung Megane GT SIX-02540-001-01 0,00	✓	Winter-Paket
✓	Stoff Titanium Schwarz	✓	Sicherheitstrennetz
✓	Notrad	✓	Metallic-Lackierung
✓	Highland-Grau Metallic		

Zustand / Beschädigungen

Front

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Seite links

Schweller links, beschädigt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Seite rechts

Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Interieur

Sitz hinten rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Zubehör, Bordwerkzeug

Warnleuchte, fehlt

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Inspektion groß Mittelklasse, fällig (Bild 28)

Ohne Zuordnung

UTC-Relingträger-MéganeSIX-02540-015-11, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Schmidt, Walter

Der Sachverständige, 08.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
Datum: 07.07.2026 Km-Stand: 74777		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel Autohaus Ehrlich GmbH Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Kommentare/Wertmarke	
Datum: Km-Stand:		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel Autohaus Ehrlich GmbH Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Kommentare/Wertmarke	
Datum: Km-Stand:		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel Autohaus Ehrlich GmbH Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite		Kommentare/Wertmarke	

6.14

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Sitz hinten rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, Smartrepair



Bild 14. Sitz hinten rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 15. Sitz hinten rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, Smartrepair



Bild 16. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair




Bild 18. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen




Bild 20. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage




Bild 21. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 22. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Schweller links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair




Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
VIN: 7 202 74 777			
Datum: 7.2026	Km-Stand: 74 777	Rechnungs-Nr.:	Stempel
Art der Arbeit:		Autohaus Ehrlich GmbH	
Wartung: A+B		Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Kontrolle auf Korrosion:		Stempel	
OK ☒ Nicht OK* ☐		Autohaus Ehrlich GmbH	
*siehe spezifische Seite		Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Stempel
Art der Arbeit:		Autohaus Ehrlich GmbH	
Wartung:		Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Kontrolle auf Korrosion:		Stempel	
OK ☐ Nicht OK* ☐		Autohaus Ehrlich GmbH	
*siehe spezifische Seite		Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Stempel
Art der Arbeit:		Autohaus Ehrlich GmbH	
Wartung:		Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	
Kontrolle auf Korrosion:		Stempel	
OK ☐ Nicht OK* ☐		Autohaus Ehrlich GmbH	
*siehe spezifische Seite		Nürnberger Str. 128 97076 Würzburg Tel. 0931/270 15-0	

Bild 28. Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 29.