

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.3. Variante:

0.4. Handelsbezeichnung:

0.5. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.6. Kennung der ATCT-Familie:

0.7. Kennung der PEMS-Familie:

0.8. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.9. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.10. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.11. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.12. Fahrzeugklasse:

0.13. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.14. Anbringungsstelle und Anbringungsart

0.15. der vorgeschriebenen Schilder:

0.16. Anbringungsstelle der Fahrzeug-

0.17. Identifizierungsnummer:

0.18. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

0.19. des Herstellers:

0.20. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.21. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

0.22. mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

0.23. e13/2007/46*1845*20 , erteilt am 2021-06-28

0.24. zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

0.25. metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

0.26. für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2021-11-10

ppa.

Wolfsburg

2021-11-10

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

ppa.

Wolfsburg

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Interne Herstellerdaten

Christian Engel

Leiterin Qualitätssicherung

DEU390

B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt

LMH2281832021 000416

25744712

WVGZZZA1ZNV056941

HSN: 0603

00140



VGS4-NASG
VORELNAS

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [g/km]	Benzin/ [l]	Gas: [l]
Innerorts	158	---	6.9	---
Außerorts	111	---	4.9	---
Kombiniert	128	---	5.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [g/km]	Benzin/ [l]	Gas: [l]
Niedrig	192	---	8.5	---
Mittel	143	---	6.3	---
Hoch	129	---	5.7	---
Extra hoch	157	---	6.9	---
Kombiniert	150	---	6.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted)

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

[km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

51. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1546#N0.30: A2 max 1540#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +40 kg#N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/60 R16 92V#6, 0JX16 ET43; #215/50 R18 92V#7, 0JX18 ET45; #215/55 R17 94V#7, 0JX17 ET45; #215/55 R17 94V#6, 0JX17 ET45; #215/60 R16 95V#6, 0JX16 ET43; #215/60 R16 95V#6, 0JX16 ET43; #225/40 R19 93W XL#8, 0JX19 ET47; #2205/60 R16 92H M-S#6, 0JX16 ET43; #215/55 R17 94V M-S#7, 0JX17 ET45; #215/55 R17 94V M-S#6, 0JX17 ET48; #

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	1 , Achse 1 -----
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2590
4.1.	Achsaabstand [mm]:	2590
5.	Länge [mm]:	4240
6.	Breite [mm]:	1819
7.	Höhe [mm]:	1554
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1348
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1409
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1870
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]:	990 / 930
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3370
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500
18.4.	Ungelasteten Anhänger [kg]:	670
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DPC
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-----
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1498
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	-----
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹ (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 5000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-----
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-----

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
28.1.	Gang:	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	-----
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	-----
	Gesamtübersetzung:	-----

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	205
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1536 / 1530
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	
	Achse 1:	225/40 R19 93W XL / 8,0JX19 ET47 / C / C1
	Achse 2:	225/40 R19 93W XL / 8,0JX19 ET47 / C / C1

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-----
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---

42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	80.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
	Abgasnorm:	EURO 6 AP

47.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind:	
47.1.	Prüfmasse [kg]:	1484
47.1.1.	Querschnittsfläche [m²]:	-----

47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten	
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:	
		f ₀ (47.1.3.0.) f ₁ (47.1.3.1.) f ₂ (47.1.3.2.)
		143.8 0.132 0.04023

47.2.	Fahrzyklus:	3b
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	-----
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (facc):	---
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	148.9	23.6	20.4	23.4	-----	-----	0.0000	0.08E+11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZA1ZNV056941
Typbezeichnung	T-ROC 1.5 HL BT110 TSID7F
Datum der Auslieferung	2022-02-10
Inspektion	
Datum	2026-04-29
Laufleistung	16461 km
Auftragsnummer	2026015901
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Staub-u.Pollenfilter ☒ Zündkerze
Durchgeführt von	Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Langenhorner Chaussee 666 22419 Hamburg Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende
Ölwechsel-Service	
Datum	2025-06-27
Laufleistung	14464 km
Auftragsnummer	19683
Durchgeführt von	VGRHH GmbH Langenhorner Chaussee 666 22419 Hamburg

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Reifenfüllflasche 08/25 Halbarkeit abgelaufen



Bild 15 : Zieblende Innen Tür vorne links zerkratzt



Bild 16 : Radlaufblende hinten links zerschrammt




Bild 17 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Heckklappe, eingedellt, drücken




Bild 22 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.03.2022	Letzte Zulassung	14.03.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF DSG Sport
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZA1ZNV056941
HSN / TSN	0603 / CED	Schlüssel-Nr.	40526856
Km-Stand abgelesen	17182	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Indium grey-metallic (R7H) /Polster / Farbe Metallic		Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	7 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung rot, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Shadow Steel", Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Metallic
PXA	LED-Scheinwerfer
PAM	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
PFY	Paket: Fahrerassistenz-Paket (DSG)
PLA	Paket: Licht und Sicht
WIJ	Paket: R-Line Volkswagen R (DSG)
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
WW1	Paket: Winterpaket in Verbindung mit Standheizung und- lüftung
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
7W2	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
9VG	Radiozubehör: Soundsystem "beatsAudio"
PI2	Räder: Leichtmetall (4) "Suzuka", Volkswagen R 8 J x 19
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 29.04.2026 bei Kilometerstand 16.461
bis Wartung verbleiben:	15.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Radlaufblende hinten links
zerschrammt, erneuern (Bild 16)
2. Zieblende Innen Tür vorne links
zerkratzt, erneuern (Bild 15)
3. Reifenfüllflasche 08/25 Halbarkeit
abgelaufen, erneuern (Bild 14)
4. Heckklappe, eingedellt, drücken
5. Tür hinten links Einstieg Lackierung,
zerkratzt, smart repair
6. Tür vorne links Einstieg Lackierung,
zerkratzt, smart repair
7. Stoßfänger vorne Lackierung,
zerkratzt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur