



Make: PEUGEOT
Model / version: 5008
Vin: VF3MCYHZMMS018725
Plate: 1YXZ516
Mileage: 144799
First registration: 27/01/2021
Color: NACR WIT PAA



ADDITIONAL INFORMATION


Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ?
Type of lining:
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓
Registration certificate: ✓
Registration certificate 2: ✓
Insurance certificate: ?
Maintenance book:
Number of keys: 2
Original key: ✓

PICTURES





VIN INFORMATION

Radio
Système télématique
Usine de fabrication Sochaux
Bandeaux de protection latérale chromés
Diamètre arrière 18
Indice de vitesse avant V
Largeur arrière 225
Climatisation 2 pulseurs
Finition intérieure Alcantara
1.50 litre
Euro 6.3
Rétroviseur droit à réglage mémorisé
Direction assistée électrique
Aide au stationnement arrière
Equipement Stop & Start

Radio avec système de navigation
Boîte manuelle
Projecteurs à allumage automatique
Entourage de vitres chromé
Hauteur avant 55
Indice de vitesse arrière V
Climatisation automatique
Pare-soleil conducteur éclairé
Diesel
96 kw
Nacrée vernissée
Rétroviseurs rabattables électriques
Volant cuir
Caméra avec vision à 180°
Lunette arrière teintée foncée

Prise USB
6 rapports
Projecteurs à LED
Diamètre avant 18
Hauteur arrière 55
Largeur avant 225
Climatisation réfrigérant 1234YF
Pare-soleil passager éclairé
1499 cm3
130 ch
Rétroviseur gauche à réglage mémorisé
Garnitures tissu et Alcantara
Aide au stationnement avant
Régulateur automatique de la distance
Vitres portes arrière teintées foncées

Vitres de custode teintées foncées	détecteur de pluie essuie-vitre	Toit ouvrant électrique
Toit ouvrant vitré panoramique	Attelage avec boule amovible	Fixotoit
Airbag rideaux avant	Airbag rideaux arrière	Antiblocage de freinage ABS
Avertisseur d'angle mort	kit réparation pneus 450 ML	Autodiagnostic EOBD
depuis 11.20 16065	Facelift	fonctionnalité "Mirror Screen"
acoustique moyennement améliorée	réservoir carburant avec protection contre les erreurs de remplissage (Diesel)	insonorisant tablier 7 kg
pays froids	régulation ventilation automatique	commodo avec commande polyphonie et décorations chromées
2 sièges séparés au 3-ème rang	pièces av reculées	tapis de sol Twist Yarm
avertisseur accordé	tablette rabattable dans les dossiers des sièges av	déflexeur d'air double réglable pour radiateur
Keyless Entry/Start	compresseur de climatisation avec coupleur	système AdBlue avec SCR (Selective Catalytic Reduction)
rétroviseur int jour/nuit automatique dans cadre	rangée de boutons chromée	pédalier en Alu
pré-chauffage du carter	gestion acoustique dynamique du bruit de la mécanique	7,5 J x 18 Alu Detroit noir
système de freinage automatique AEBS3	batterie 70 Ah EFBC	condenseur de 23,5 dm² et de 12 mm d'épaisseur
possibilité de réparation améliorée	pré-chauffage habitacle	radiateur de 28 dm² et de 18 mm d'épaisseur en aluminium
moniteur DGT10C HD	équipement GT	

EQUIPMENT			
Board computer:		Central locking:	
Compressor:		Cruise control:	
Gps:		Power steering:	
Rear parking sensor:		Repair kit:	
Front seats heated:		Steering wheel:	
Electric windows:		Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	0	Fast charging cables:	0

TIRES						
Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm			All-seasons		
Front right	5 mm			All-seasons		
Rear left	5 mm			All-seasons		
Rear right	5 mm			All-seasons		

DAMAGES SUMMARY		
NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED		
#	Location	Damage type
1	Interior	Dirty
2	Boot cover	Grooved
3	Bumper trim F	Broken
4	Alloy rim FL polished	Grooved
5	Windscreen	Crack
7	Alloy rim RL polished	Grooved
8	Inner door sill RR	Dent(s) and scratch(es)
9	Alloy rim RR polished	Grooved
10	Alloy rim FR polished	Grooved
Total: 9		
ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED		

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
6	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Interior - Dirty



2 - Boot cover - Grooved




3 - Bumper trim F - Broken



4 - Alloy rim FL polished - Grooved



5 - Windscreen - Crack




7 - Alloy rim RL polished - Grooved



8 - Inner door sill RR - Dent(s) and scratch(es)



9 - Alloy rim RR polished - Grooved



10 - Alloy rim FR polished - Grooved



6 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®



