INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0666NKF / WBA38FU0808G04514 / 8G04514

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.822

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0666NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	05/09/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0666NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0666NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. kit baliza - 0	-	REEMPLAZAR
2. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. kit baliza	-	REPARAR
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
14. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
15. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
16. spoiler paragolpes trasero	-	PINTAR
17. Carcasa retrovisor dr	-	SR Pintura
18. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
20. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Pintura
22. Puerta dl dr	-	SR Pintura
23. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Pintura

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)