

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Georg BEDNAREK, Vertreter des Herstellers
Opel Automobile GmbH, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) : OPEL
0.2. Typ : P7 MONOCAB C
Variante : EA075DB12
Version : BB1VAMPG9A5
0.2.1. Handelsbezeichnung : CROSSLAND
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. (...) der Interpolationsfamilie : IP-YHS MB6_112D-W0V-0
0.2.3.2. (...) der ATCT-Familie : AT-YHV 7102-VR3-0
0.2.3.3. (...) der PEMS-Familie : 2-W0V-DP
0.2.3.4. (...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL- BVH1MB6_1020-VF3-0
0.2.3.5. (...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6. (...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-YHZ 0104-VR3-0
0.2.3.7. (...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
Opel Automobile GmbH
65423 Rüsselsheim am Main Deutschland
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :
(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte links - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
auf dem Bodenblech vorne rechts
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : W0V7H9EN5P4036016
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 13/02/2023

mit dem in der am 10/01/2023 erteilten Genehmigung e4*2007/46*1194*20 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 13/02/2023

Mister Georg BEDNAREK
Director Regulations & Certification

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 14/04/2023



O P E L

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GS825202
DE1083

- Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen und Räder : 2 - 4
3. Antriebsachsen (*) : 1 Achse 1 -
3.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand : 2604 mm
4.1. Achsabstand : 1-2 : 2604 mm
5. Länge : 4229 mm
6. Breite : 1765 mm
7. Höhe : 1605 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1312 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1365 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen
16.1. Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1835 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 960 kg
2.: 880 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2675 kg
18. Technisch zul. max. Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 840 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 620 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 65 kg
20. Antriebsmaschine
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : DV5RCe (YH01)
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 1499 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. Einstoffmotor
27. Maximale Leistung
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :
Diesel 81 kW bei 3750 U/min
28. Getriebe (Typ) : handgeschaltet
28.1. Übersetzungsverhältnisse

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.46	2.05	1.29	0.9	0.68	0.54	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes : 3.95
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13.667	8.098	5.096	3.555	2.686	2.133	-	-	-


Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit : 192 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite : 1.: 1513 mm
2.: 1491 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen : 1.: 195/60 R16 89H - 6.5J16ET20 - C1
2.: 195/60 R16 89H - 6.5J16ET20 - C1
Bremsanlage
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau
38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4/2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung)

(**) (Höchst- und Mindestwert)

www.PS-Team.de

046CC0153229



Umweltverträglichkeit

46. Stundgeräusch 77,4 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U' min - Fahrgeräusch 68 dB(A)
 47. Abgasnorm Euro 6 AP

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Wind

47.1.1. Prüfmasse : 1443 kg

47.1.2. Querschnittsfläche : 2,83 m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 85,8 N

47.1.3.1. f1 : 0,402 N (km/h)

47.1.3.2. f2 : 0,03764 N (km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) :-

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren : Typ I Euro 6

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH ₃ ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	68,7	-	-	71,3	77,3	-	0,85	0,18 x 10 ¹¹

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0,51 m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹

49. CO₂-Emissionen [g/km] : Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] : Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte

		Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO ₂ -Emissionen	134	120	115	145	129
	Kraftstoffverbrauch	5,1	4,6	4,4	5,5	4,9

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamtersparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	1,49

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	195 60 R16 89H 6.50R16 (e-20)	195 60 R16 93H 6.50R16 (e-20)	205 60 R16 92H 6.50R16 (e-20)	215 50 R17 95H 6.50R17 (e-20)	-	-	-	-
A2	195 60 R16 89H 6.50R16 (e-20)	195 60 R16 93H 6.50R16 (e-20)	205 60 R16 92H 6.50R16 (e-20)	215 50 R17 95H 6.50R17 (e-20)	-	-	-	-

-
-
-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 31.12.21 km 57884

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: _____ W- _____

Gefrierschutz, Kühflüssigkeit _____ °C
Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Ernst Dello GmbH & Co. KG
Ankerstraße 16
22926 Ahrensburg
Tel: 04102 / 88150
Fax: 04102 / 8815 - 81 o. 84

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum _____ km _____

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: _____ W- _____

Gefrierschutz, Kühflüssigkeit _____ °C
Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum _____ km _____

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: _____ W- _____

Gefrierschutz, Kühflüssigkeit _____ °C
Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil 1

12.06.2023 1844 AMH00128

M1 AF

W0V7H9EN5P4036016 0

OPEL

P7 MONOCAB C

EA075DB12

BB1VAMPG9A5

CROSSLAND

OPEL AUTOMOBILE

Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2018/1832AP

EURO6:WLT:AP:PI/CI: M. N11

Diesel

0002 36AP 1499

2

1 81/3750 192

4229 1765

1605 -1312

65 0 -

129 1835 1835

960 880 -

960 880 -

77 2813 68

840 620 5 -

195/60 R16 89H

195/60 R16 89H

Schwarz 9

e4*2007/46*1194*20

10.01.2023 K GS825202

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Fahrzeugschlüssel



Bild 15 : Leichtmetallfelge hinten links verschrammt, erneuern



Bild 16 : Leichtmetallfelge vorn links verschrammt, erneuern



Bild 17 : Stoßfänger vorn rechts eingekerbt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Fußmatte Fahrerseite beschädigt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 404209
Hersteller Opel
Model Crossland/Crossland X
Variante Elegance 1.5
Listenpreis 25.991,60
VIN W0V7H9EN5P4036016
Erstzulassungsdatum 1.6.2023
Kennzeichen M BA1887

Schadensfälle der int. Belegnummer: 404209

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117013	27.11.2023	Fahrerseite komplett	5.571,05
2025111429	29.07.2025	Beifahrerseite Seitenteil hinten	1.386,03
2025119361	28.12.2025	Beifahrerseite Seitenschweller	2.932,29

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.06.2023	Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.5 Diesel	Aufbauart	Kombi
Türen	Elegance		
Fahrzeug-Ident.-Nr.	5	Sitzplätze	5
Schlüssel-Nr.	W0V7H9EN5P4036016	HSN / TSN	1844 / AMH
Nächste HU §29 StVZO	10015103	Km-Stand abgelesen	77040
Zylinderanzahl	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Hubraum (ccm)	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	81
	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	EXTERIEUR METALLISEE		
	VERNIS / Metallic		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	5 mm
rechts	195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
2 links	195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	7 mm
rechts	195 / 60 R 16 89 H	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 60 R 16 89 H	Dunlop / Winter Response 2 MS	W / O	5 mm
195 / 60 R 16 89 H	Dunlop / Winter Response 2 MS	W / O	5 mm
195 / 60 R 16 89 H	Dunlop / Winter Response 2 MS	W / O	6 mm
195 / 60 R 16 89 H	Dunlop / Winter Response 2 MS	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne, Fahrer, Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachspoiler, Dieselpartikelfilter (DPF) wartungsfreier, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5'', Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten, inkl. Leseleuchten, vorn, Instrumenteneinsätze, Schwarz mit Chromringen, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Dach in Wagenfarbe, Lackierung: Metallic Nautik Blau, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, beleuchtet in Sonnenblende, Mittelarmlehne, vorn, Proaktives Fahrerassistenzsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, 6 Lautsprecher, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen), Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

V65=AQ Anhängerzugvorrichtung, abnehmbar

0

UV6=YB Head-Up Display

0

CWG=N Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und

A0 Beifahrer

C32=RI0 Quickheat Schnellheizsystem

CWBR,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in

L BiColor/Schwarz (10 Speichen)

T7Y=RS Räder: Vorrüstung für Reserveräder

1
2ED=WY Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera und Parkpilot,
1 Einparkhilfe vorn und hinten
AVJ=YD Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start
0
SR1=WA Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer
F
C50=LW Windschutzscheibe beheizbar, ThermoTec
0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 31.07.2025 bei Kilometerstand 57.581
nächste Wartung:	am 07 / 2026 bei Kilometerstand 77.581
bis Wartung verbleiben:	541 km oder 13 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Leichtmetallfelge (glanzgedreht) vorn
links verschrammt, erneuern, erneuern
(Bild 16)
2. Leichtmetallfelge (glanzgedreht) hinten
links verschrammt, erneuern, erneuern
(Bild 15)
3. Stoßfänger vorn rechts eingekerbt,
instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau, instandsetzen (Bild 17)
4. Fußmatte Fahrerseite beschädigt,
erneuern, erneuern