

BYD

BYD_SEALU_2024_BYDSEALUDMI15215CVBOOST

TELAIO: LGXC74C44S0085607



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 30/06/2025	Odometro 11948 km
Colore -	Anno 2024	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -

Importi Aggiuntivi

Totale costi aggiuntivi:

Nome	Importo aggiuntivo netto
Presa in carico vernice	
Totale costi aggiuntivi	

Meccanica


Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

001	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 " / Superficie : Diamantato	Riga	Smart repair
  			
002	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 " / Superficie : Diamantato	Riga	Smart repair
			
003	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
  			
004	Modanatura paraurti / Anteriore Sinistro Verniciato : No / Materiale : Plastica / Cromato : No	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione
  			
005	Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione
 			
006	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
    			

007	Porta / Anteriore Destro	Riga	Riparazione
			
008	Parafango / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
009	Modanatura parafango / Anteriore Destro Materiale : Plastica	Scheggia	Sostituzione
			
010	Retrovisore elettrico / Destro	Rotto	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.7 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.8 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5.7 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.9 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable




Vin



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Gonfiaggio



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura paraurti / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura paraurti / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Destra / Riga



Porta / Posteriore Destra / Riga



Porta / Posteriore Destra / Riga



Porta / Posteriore Destra / Riga



Porta / Posteriore Destra / Riga



Porta / Anteriore Destra / Riga



Porta / Anteriore Destra / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Scheggia



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Scheggia



Retrovisore elettrico / Destro / Rotto



Retrovisore elettrico / Destro / Rotto