

Historial del Vehiculo -4731-MGF

MATRICULA	FECHA COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	Tasas reciclado residuos
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	Aceite motor - 00W20
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	Filtro aceite - Nueva
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	MANO DE OBRA
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	Arandela / tapón cárter
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	Filtro antipolen - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
4731-MGF	08/09/2023	20115	REV 020.000	Serv inspección 20000 KM
4731-MGF	31/10/2023	30003	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
4731-MGF	31/10/2023	30003	LUNAS	- - RECALIBRACIÓN ADAS
4731-MGF	31/10/2023	30003	LUNAS	9844989280 - PARABRISAS ACUSTICO D/16458
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	MANO DE OBRA
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	Filtro aire - Nueva
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	bujías
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	Filtro antipolen - Nueva
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	Tasas reciclado residuos
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	Aceite motor - 00W20 OEM
4731-MGF	03/01/2024	39517	REV 040.000	Serv inspección 40000 KM
4731-MGF	10/05/2024	61674	REV 060.000	FILTRO ACEITE
4731-MGF	10/05/2024	61674	REV 060.000	FILTRO POLEN
4731-MGF	10/05/2024	61674	REV 060.000	ACEITE MOTOR
4731-MGF	10/05/2024	61674	REV 060.000	SIG AUS
4731-MGF	10/05/2024	61674	REV 060.000	M.O
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	Bujía - Bosch - Rec.Plat. AZELER
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	Aceite motor - 00W20
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	MANO DE OBRA
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	Filtro antipolen - Bosch - Rec.Plat. AZELER
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	Filtro aire - Bosch - Rec.Plat. AZELER
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	Serv inspección 80000 KM
4731-MGF	13/09/2024	82532	REV 080.000	Tasas reciclado residuos
4731-MGF	24/01/2025	102863	REV 100.000	Filtro aceite - Nueva

4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	Jgo distribución - correa bomba agua - AMARILLO - Nueva
4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	Líquido frenos - IAM - Nueva
4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	Aceite motor - 05W30
4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	MANO DE OBRA
4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	Correa accesorios - Nueva
4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	Filtro antipolen - Nueva
4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	Tasas reciclado residuos
4731-MGF	24/01/2025	102863 REV 100.000	Serv inspección 100000 KM
4731-MGF	06/06/2025	122962 REV 120.000	MANO DE OBRA
4731-MGF	06/06/2025	122962 REV 120.000	Tasas reciclado residuos
4731-MGF	06/06/2025	122962 REV 120.000	Bujía
4731-MGF	06/06/2025	122962 REV 120.000	Filtro aire - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
4731-MGF	06/06/2025	122962 REV 120.000	Aceite motor - 05W30
4731-MGF	06/06/2025	122962 REV 120.000	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER - Nueva
4731-MGF	06/06/2025	122962 REV 120.000	Filtro antipolen - Mann Filter - Rec.Plat. AZELER - Nueva
4731-MGF	09/06/2025	122979 SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
4731-MGF	28/10/2025	139946 4 NEUMATICOS	DD / CONTINENTAL / 215/65 HR16 PREMIUMCONTACT 6 TL 98H / Turismo/ VERANO
4731-MGF	28/10/2025	139946 4 NEUMATICOS	DI / CONTINENTAL / 215/65 HR16 PREMIUMCONTACT 6 TL 98H / Turismo/ VERANO
4731-MGF	28/10/2025	139946 4 NEUMATICOS	TI / CONTINENTAL / 215/65 HR16 PREMIUMCONTACT 6 TL 98H / Turismo/ VERANO
4731-MGF	28/10/2025	139946 4 NEUMATICOS	TD / CONTINENTAL / 215/65 HR16 PREMIUMCONTACT 6 TL 98H / Turismo/ VERANO
4731-MGF	03/11/2025	140052 SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl dr - Nueva
4731-MGF	03/11/2025	140052 SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl - Nueva
4731-MGF	03/11/2025	140052 SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl iz - Nueva
4731-MGF	03/11/2025	140052 SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	Filtro aceite - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	Aceite motor - 05W30
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	Escobilla limpiaviento tr - Valeo - Rec.Plat. AZELER - Nueva
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	Jgo escobillas limpia - Valeo - Rec.Plat. AZELER - Nueva
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	Serv inspección 140000 KM
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	Tasas reciclado residuos
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
4731-MGF	01/12/2025	142100 REV 140.000	MANO DE OBRA
4731-MGF	26/06/2026	160497 REV 160.000	Aceite motor - 05W30
4731-MGF	26/06/2026	160497 REV 160.000	MANO DE OBRA
4731-MGF	26/06/2026	160497 REV 160.000	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
4731-MGF	26/06/2026	160497 REV 160.000	Filtro aceite - BOSCH - Rec.Plat. GIRA - Nueva
4731-MGF	26/06/2026	160497 REV 160.000	Tasas reciclado residuos



PEUGEOT 2008
ACTIVE PACK PURETECH 130 SS 6 VEL. M

VIN	VR3USHNSKJP622734
Primera matriculación	19/4/2023
Kilometraje del vehículo	161.828 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/7/2026 11:37:06	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	19/4/2023
Modelo	2008	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	VR3USHNSKJP622734	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,5 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,4 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,9 mm	Continental	215/65 R 16 98 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Rincón parachoques Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Rincón parachoques Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




10 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




12 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



13 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



16 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



17 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

