Historial del Vehiculo -2310-LGY

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2310-LGY	31/07/2020	106	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
2310-LGY	30/01/2026	159136	AVERIA MOTOR	Prueba en carretera
2310-LGY	30/01/2026	159136	AVERIA MOTOR	M.O. General
2310-LGY	30/01/2026	159136	AVERIA MOTOR	Sensor tr oxígeno escape
2310-LGY	30/01/2026	159136	AVERIA MOTOR	Tubo salida turbo
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Filtro antipolen - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Aceite motor - 05W30
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Escobilla dr limpiaparabrisas - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Líquido frenos
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Filtro combustible - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Filtro aire - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Pastillas freno dl - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Escobilla iz limpiaparabrisas - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Prueba funcional
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Arandela / tapón cárter
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	M.O. General
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Filtro aceite - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Serv inspección 4º año
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Pastillas freno tr - Nueva
2310-LGY	26/09/2024	134654	ANUAL 4	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva
2310-LGY	24/06/2021	25883	ANUAL 1	Tasas reciclado residuos
2310-LGY	24/06/2021	25883	ANUAL 1	Aceite motor
2310-LGY	24/06/2021	25883	ANUAL 1	MANO DE OBRA
2310-LGY	24/06/2021	25883	ANUAL 1	Líquido lavaparabrisas
2310-LGY	24/06/2021	25883	ANUAL 1	Filtro aceite
2310-LGY	23/07/2024	129223	BATERIA	Rellenar niveles
2310-LGY	23/07/2024	129223	BATERIA	Lámpara faro dr - PREMIUM - Economic
2310-LGY	23/07/2024	129223	BATERIA	Batería - 680A - Economic
2310-LGY	23/07/2024	129223	BATERIA	Aceite motor - 05W30 OEM
2310-LGY	23/07/2024	129223	BATERIA	M.O. General
2310-LGY	23/07/2024	129223	BATERIA	Lámpara freno tr iz
2310-LGY	23/06/2023	90778	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
2310-LGY	23/06/2023	90778	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara faro iz - Nueva
2310-LGY	22/10/2025	152762	COLISIÓN SIN CONTRARIO	9802381980 - CUBRECARTER
2310-LGY	22/10/2025	152762	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA MECANICA
2310-LGY	21/09/2020	0	LUNAS	9813022780 - LUNA DESC. PTA.T.D.

2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Filtro aceite
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	M.O. General
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Arandela / tapón cárter
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Escobilla dr limpiaparabrisas
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Escobilla iz limpiaparabrisas
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Serv inspección 90000 KM
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Aceite motor - 00W20
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
2310-LGY	20/11/2023	107529	BI-ANUAL 3	Filtro antipolen
2310-LGY	20/06/2024	126570	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara dr matrícula - Nueva
2310-LGY	20/06/2024	126570	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara faro iz - Nueva
2310-LGY	20/06/2024	126570	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
2310-LGY	18/01/2023	74231	4 NEUMATICOS	DD / FIRESTONE / 185/65 R15 RHAWK 88T TL//11118 / Turismo/ VERANO
2310-LGY	18/01/2023	74231	4 NEUMATICOS	TI / FIRESTONE / 185/65 R15 RHAWK 88T TL//11118 / Turismo/ VERANO
2310-LGY	18/01/2023	74231	4 NEUMATICOS	DI / FIRESTONE / 185/65 R15 RHAWK 88T TL//11118 / Turismo/ VERANO
2310-LGY	18/01/2023	74231	4 NEUMATICOS	TD / FIRESTONE / 185/65 R15 RHAWK 88T TL//11118 / Turismo/ VERANO
2310-LGY	16/07/2025	143080	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara freno tr dr
2310-LGY	16/07/2025	143080	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
2310-LGY	16/07/2025	143080	NIVELES Y LAMPARAS	Aceite motor - 05W30
2310-LGY	16/07/2025	143080	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara faro dr - XL - Nueva
2310-LGY	16/07/2025	143080	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara posición tr iz - Nueva
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Filtro aceite
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Arandela / tapón cárter
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Líquido lavaparabrisas
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Aceite motor
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Serv inspección 75000 KM
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Filtro antipolen
2310-LGY	16/02/2023	77836	SISTEMA DE FRENADO	Jgo discos freno dl
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Escobilla dr limpiaparabrisas
2310-LGY	16/02/2023	77836	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	Escobilla iz limpiaparabrisas
2310-LGY	16/02/2023	77835	ANUAL 3	M.O. General
2310-LGY	16/02/2023	77836	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Filtro antipolen
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Líquido lavaparabrisas
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Aceite motor
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Filtro combustible
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Filtro aceite
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Líquido frenos
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Filtro aire
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Tasas reciclado residuos
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Serv insp filtro combustible
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Serv insp filtro antipolen
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	MANO DE OBRA
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Serv inspección filtro aire
2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Serv inspección frenos

2310-LGY	13/06/2022	49858	ANUAL 2	Serv mantenimiento
2310-LGY	12/11/2024	136493	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO
2310-LGY	12/11/2024	136493	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
2310-LGY	12/11/2024	136493	SERV. NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	CI3283004 - ALETA DEL. IZDA.
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	450401 - FARO IZDO. H/15868 C/LAMP/TAPA
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	9802381980 - *CUBRECARTER
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PILOTO D.I. H/15868
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	31001076 - GUIA D.PARAG.D. JGO.(DCH+IZQ)
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	CI3241900 - INSONORIZANTE INF. MOTOR
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO IZDO. H/15868 C/LAMP/TAPA
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRE
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	9812552380 - SOPORTE ALETA D.I. DEL.SUP.
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	CI3281031 - CUBIERTA INF.PARAG.D. NEGRO
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	9811931280 - PLASTICO PASE ALETA D.I.
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUBRECARTER
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	9812063780 - ABSORBEDOR PARAG.D.
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	CI3281622 - TRAV.UNION PATAS ALUMINIO ATORNILLADA
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: INSONORIZANTE INF. MOTOR
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	9820877980 - CJTO. PILOTO D.I. H/15868
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	CI3281940 - DEFLECTOR AIRE PARAG.D.
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TRAV.UNION PATAS ALUMINIO ATORNILLADA
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA INF.PARAG.D. NEGRO
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALOJ. FARO D.I. HORIZ. ATORNILLADO
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA SUP.PARAG.D. H/15868 P/PINTAR
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALOJ. FARO D.I. HORIZ. ATORNILLADO
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA.
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA SUP.PARAG.D. H/15868 P/PINTAR
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA SUP.PARAG.D. H/15868 P/PINTAR
2310-LGY	12/05/2026	166534	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - PLASTICO PASE ALETA D.I.
2310-LGY	10/03/2022	41993	SISTEMA DE FRENADO	
2310-LGY	10/03/2022	41993	NIVELES Y LAMPARAS	adblue
2310-LGY	10/03/2022	41993	NIVELES Y LAMPARAS	
2310-LGY	10/03/2022	41993	NIVELES Y LAMPARAS	m.o.
2310-LGY	08/09/2023	99168	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
2310-LGY	08/09/2023	99168	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara faro dr - Nueva
2310-LGY	06/10/2025	152426	ANUAL 5	Arandela / tapón cárter - GOMA
2310-LGY	06/10/2025	152426	ANUAL 5	Serv inspección 150000 KM
2310-LGY	06/10/2025	152426	ANUAL 5	Filtro aceite - Nueva BOSCH
2310-LGY	06/10/2025	152426	ANUAL 5	M.O. General
2310-LGY	06/10/2025	152426	ANUAL 5	Filtro antipolen - Nueva BOSCH
2310-LGY	06/10/2025	152426	ANUAL 5	Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva

2310-LGY	06/10/2025	152426 ANUAL 5	Aceite motor - 05W30

Informe de tasación



CITROEN C3 COM.

BLUEHDI 73KW (100CV) SS COMERCIAL

VIN	VF7SYYHYPLT553653
Primera matriculación	22/6/2020
Kilometraje del vehículo	167.665 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	17/9/2026 19:54:12	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann SEVILLA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	22/6/2020
Modelo	C3 COM.	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF7SYYHYPLT553653	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Firestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Firestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Acero	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



2 | Interior

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**

Comentarios: quemado



4 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



5 | Cubreequipajes

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Exterior





3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**




6 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar




7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




9 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




10 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



12 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



14 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





15 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Quitar Adhesivos



16 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



17 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



18 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**



19 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Fotos comerciales













