

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI A6 45 TDI quattro S tronic sport Avant Kombi 5-türig 2967 ccm 245 PS / 180 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	SO -JA 0101	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF26NN030525
Vertrags-Nummer:	20575081	Erstzulassung:	30.06.2022
Internes KZ:	15048060	Kilometer-Stand:	80703
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

AUDI A6 45 TDI quattro S tronic sport Avant Kombi 5-türig 2967 ccm 245 PS / 180KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Mythossschwarz Metallic Polsterung: Stoff Rhythmus Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **54.705,88**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Metallic-Lackierung	840,34
Mythossschwarz Metallic	0,00
Stoff Rhythmus Schwarz	0,00
zus. Ausstattung gem. Anlage	16.210,08

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **71.756,30**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **85.390,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 85.390,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI A6 45 TDI quattro S tronic sport Avant Kombi5-türig 2967 ccm 245 PS / 180 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	2967
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	159
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	63
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,400
Leergewicht (kg):	1965	zul. Gewicht (kg):	2570

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20575081
Amtliches Kennzeichen: SO -JA 0101
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A6 45 TDI quattro S tronic sport Avant Kombi5-türig 2967 ccm 245 PS / 180 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
---------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20575081
Amtliches Kennzeichen: SO -JA 0101
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI A6 45 TDI quattro S tronic sport Avant Kombi5-türig 2967 ccm 245 PS / 180 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
29.08.2024	42750	Wartungszusatzumfänge
29.08.2024	42750	Bremsflüssigkeitswechsel
15.07.2025	57887	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
15.07.2025	57887	Wartungszusatzumfänge
15.07.2025	57887	Getriebeölwechsel
15.07.2025	57887	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg





Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Markus Eder
Tel. direkt 040 23603-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

SO JA101

FIN

WAUZZZF26NN030525

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
02.07.2026, telefonisch.
03.07.2026, 10:45 Uhr, durch Herrn Markus Eder bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, im Beisein von Herrn
Nowicki.
03.07.2026
Vertragsnummer 20575081
Auftragsnummer elsrn004602
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.667,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.081,51 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-3.667,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.081,51 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.06.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 45 TDI quattro S tronic sport
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF26NN030525
HSN / TSN	0588 / BZA	Schlüssel-Nr.	10114772
Km-Stand abgelesen	80703	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	6 / V-Motor
Leistung (kW)	180	Hubraum (ccm)	2967
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Mythossschwarz / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 ZR 19 102 Y	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	5 mm
rechts	245 / 45 ZR 19 102 Y	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	5 mm
2 links	245 / 45 ZR 19 102 Y	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
rechts	245 / 45 ZR 19 102 Y	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Aluminium Fragment, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation mit MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Paket Glanz, Paket Nichtraucher, Progressivlenkung, Rad:

Leichtmetallräder 5-Arm-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteter Gurtschlösser
1D8	Anhängevorrichtung Vorrüstung
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
GS5	Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur
1BE	Fahrwerk: Sportfahrwerk
PGB	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Diebstahlwarnanlage
0M5	Kraftstoffbehälter (73 Liter)
	Lackierung: Metallic
PX6	LED-Scheinwerfer Matrix und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
QQ1	Paket Ambiente-Lichtpaket
PBY	Paket Assistenzpaket plus
WDC	Paket Business
WQS	Paket S line Sportpaket
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
1PR	Rad: Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
N2R	Sitzbezüge in Leder Valcona mit S-Prägung für Sportsitz
4A3	Sitzheizung vorn
VW0	Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenscheiben
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 04 / 2026 bei Kilometerstand 79.051
bis Wartung verbleiben:	7.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 7)	1.247,90	1.485	100	-1.247,90	-1.485
2. Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 10)	168,07	200	100	-168,07	-200
3. Leichtmetallfelge vorne links Hochglanz verschrammt, erneuern (Bild 8, 9)	832,77	991	100	-832,77	-991
4. Leichtmetallfelge vorne rechts Hochglanz verschrammt, erneuern (Bild 11, 12)	832,77	991	100	-832,77	-991

Gesamt	3.081,51	3.667	-3.081,51	-3.667
---------------	-----------------	--------------	------------------	---------------

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Delle, drücken

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Markus Eder

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : letzter Service




Bild 7 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 8 : Leichtmetallfelge vorne links Hochglanz verschrammt



Bild 9 : Leichtmetallfelge vorne links Hochglanz verschrammt




Bild 10 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 11 : Leichtmetallfelge vorne rechts Hochglanz verschrammt



Bild 12 : Leichtmetallfelge vorne rechts Hochglanz verschrammt