# Renault

SYMBIOZ TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145

VIN: VF1RJB00074554933




## Description

| | | |
|---|---|---|
| **N° d'immatriculation**<br>HC-284-DR | **Date de 1ère immatriculation**<br>27/02/2025 | **Odomètre**<br>60795 km |
| **Couleur**<br>- | **Année modèle**<br>- | **Capitonnage**<br>- |
| **Nombre de portes**<br>- | **Nombre de sièges**<br>- | **Generation**<br>- |

## Equipements véhicule

| | | |
|---|---|---|
| Allumage automatique des essuie-glaces | Allumage automatique des feux | Caméra de recul |
| Climatisation automatique | Jantes alliage | Projecteurs LED |
| Radar de proximité arrière | Radar de proximité avant | Régulateur de vitesse |
| Rétroviseur rabattable électriquement | Système de navigation | |

## Détails de l'inspection

| | | |
|---|---|---|
| **Lieu de l'inspection**<br>CERTINES - GCA (TEA) | **Date de l'inspection**<br>21/09/2026 | **Date de validation de l'inspection**<br>22/09/2026 |

## Contrôles

**Problèmes détectés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Entrée de porte / Arrière Droit<br>Longueur : Moyen | Rayure | Peinture |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Entrée de porte / Avant Gauche<br>Longueur : Moyen | Rayure | Peinture |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Jante / Avant Droit<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Jante / Arrière Droit<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Pare-brise / - | Eclat | Smart repair |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Porte / Arrière Gauche | Rayure | Peinture |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Spoiler / Arrière | Cassé | Echange |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 008 | Hayon / Porte de coffre / - | Rayure | Acceptable |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Porte / Arrière Droit | Malfaçon | Peinture |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Porte / Avant Droit | Malfaçon | Réparation |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Coquille de rétroviseur / Droit | Rayure | Peinture |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | Montant de pavillon / Droit<br>Longueur : Moyen / Matériau : Acier | Enfoncement | Smart repair |



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Éléments amovibles

- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Plage arrière

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | FIRESTONE | 215/55/18 V<br>Tous - Aucun | 5.6 mm |
| **Avant Droit** | FIRESTONE | 215/55/18 V<br>Tous - Aucun | 5.1 mm |
| **Arrière Gauche** | FIRESTONE | 215/55/18 V<br>Tous - Aucun | 6.2 mm |
| **Arrière Droit** | FIRESTONE | 215/55/18 V<br>Tous - Aucun | 6.2 mm |

## Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos


Avant gauche



Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre



Vin


Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure


Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pare-brise / - / Eclat




Pare-brise / - / Eclat




Porte / Arrière Gauche / Rayure




Spoiler / Arrière / Cassé




Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon




Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.